



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 1	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الفصل الأول

الاهداف والتعاريف

الهدف من التعليمات

المادة (1)

تهدف هذه التعليمات إلى :-

تحديد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتأمين أقصى سلامة ممكنة للأشخاص العاملين على الشبكات الكهربائية والمعدات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالعمل، وبما يضمن استمرارية وصول التيار الكهربائي إلى المستهلكين، والمساهمة بتنظيم العمل على الشبكة الكهربائية بأكملها.

تحديد وتنظيم الإجراءات والوسائل التي تضمن توفير أقصى سلامة ممكنة للأشخاص المجاورين للشبكة الكهربائية وللمنشآت القريبة والمحاورة للشبكة الكهربائية.

سريان التعليمات

المادة (2)

يسري مفعول هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 وتلغى كافة التعليمات والقرارات السابقة التي تعارض معهاها (إن وجدت).

التعريفات

المادة (3)

الشركة : شركة كهرباء محافظة اربد وهي الجهة المالكة للرخصة بالقانون و ملتزمة بتطبيق هذه التعليمات الخاصة بالسلامة العامة والصحة المهنية.

الشخص الكفوء : شخص عمره فوق 18 سنة ويمتلك المعرفة والخبرة الكافية لتجنب الخطأ و يكون مسمى أو مُعين من قبل الشركة للعمل على الشبكة الكهربائية الميتة و استلام و إبراء وثائق السلامة، والعمل و التعرض لشبكة حية ولكن تحت إشراف مباشر من شخص مخول.

الشخص المخول : شخص كفوء عمره فوق 18 سنة مكلف خطياً من قبل الشركة للقيام بمهام محددة على النظام الكهربائي الحي و ملحقاته. وقد يشمل هذا إصدار و إلغاء وثيقة تقيد الوصول.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 2	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الشخص المخول المقدّم: شخص مخول، مكلف خطياً من قبل الشركة للقيام بمهام محددة، و يشمل هذا إصدار و إلغاء وثائق السلامة بأنواعها.

مهندس المراقبة و التحكم: شخص مختص للتحكم بكامل النظام الكهربائي، أقر و أعتمد من قبل شركة الكهرباء.

مهندس التوزيع المُتحكم: في حال وجود نظام تحكم مركزي في الشركة أو في حال وجود نظام تحكم محلي فهو المهندس المفوض من الشركة للقيام بأعمال التحكم المختلفة على النظام الكهربائي أو أجزاء منه.

شهادة كفاءة و تحويل: شهادة تصدر حسب تعليمات التحويل المعول بها في الشركة، إلى الشخص المراد تحويله، تحدد فيها الصالحيات والمسؤوليات والأعمال التي يسمح لها القيام بها، بحيث يتلزم بعدم تجاوز هذه الصالحيات.

الفولطية: فرق الجهد على المنشآت الكهربائية، وتكون قيمتها ثابتة في حال التيار المستمر، وفي حال التيار المتناوب تحسب قيمتها بجذر وسط المربع (RMS VALUE).

شبكة الفولطية المتوسطة: الشبكة الكهربائية ذات الفولطية الإسمية الأعلى من (1000) فولط وأقل من (66) ك.ف بين الأطوار.

شبكة الفولطية المنخفضة: الشبكة الكهربائية ذات الفولطية الإسمية التي لا تقل عن (50) فولط بين الأطوار، أو بين الطور والحيادي، ولا تتجاوز (1000) فولط بين الأطوار، أو لا تتجاوز (600) فولط بين الطور والحيادي.

معدات الفولطية المتوسطة: أي أجهزة أو جزء من شبكة الفولطية المتوسطة.

معدات الفولطية المنخفضة: أي أجهزة أو جزء من شبكة الفولطية المنخفضة.

لافتة تحذيرية: لافتة معتمدة من شركة الكهرباء مكتوب عليها عبارة تحذيرية معتمدة بعدم التدخل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 3 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

إشارة المنع : لوحة من المعدن أو البلاستيك المقوى أو الورق المقوى، ذات خلفية بيضاء ومصبوغة باللون الأحمر، ومكتوب عليها بخط واضح وباللون الأبيض عبارات مع رسومات لمنع العاملين والمتواجددين في الموقع، من القيام بأعمال معينة تشكل خطورة عليهم.

الإشارة الإرشادية : لوحة من المعدن أو البلاستيك المقوى أو الورق المقوى، ذات خلفية بيضاء ومصبوغة باللون الأزرق، ومكتوب عليها بخط واضح وباللون الأبيض عبارات مع رسومات، ترشد العاملين والمتواجددين في الموقع، لأداء أعمال محددة على اللوحة للمحافظة على سلامتهم.

حي (Alive) : أي جزء أو إضافة على النظام الكهربائي يكون مشحوناً كهربائياً ، أو يكون متصلًا مع الشبكة أو معدات حية (مكهرة) فعلاً، أو معرضة للإحياء (التكهرب) بدون تحكم، و اختيار الشخص القائم بالعمل على المعدات كلها أو جزء منها.

ميت (Dead) : أي جزء أو إضافة على النظام الكهربائي يكون جهده صفر أو قريب من الصفر و يكون غير متصلًا بأي جزء حي / مكهرب من النظام الكهربائي ، أو معرض للإحياء (التكهرب) دون تحكم و اختيار الشخص القائم بالعمل عليها.

الأرض (Earth) : الجزء الموصل من كتلة الأرض و المألف أن يكون قيمة الجهد في أي نقطة فيه صفرًا.

التأريض (Earthing) : توصيل المعدات الكهربائية أو أجزاء النظام الكهربائي المراد العمل عليها إلى الأرض، لضمان التفريغ المتواصل والفعال لأي شحنات كهربائية موجودة، أو قد تكون خلال العمل وبشكل يمنع أي خطر على الأشخاص والمعدات.

التأريض الرئيسي (Mean Earth) : معدات تأريض من النوع المعتمد رسمياً يتم وضعها في مكان محدد من النظام الكهربائي و مسجل في وثيقة السلامة قبل إصدارها.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 4	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

معدات تأريض من النوع المعتمد رسمياً توضع على جزء ميت من النظام الكهربائي بعد إصدار تصريح العمل. (مثال على ذلك التأريض الذي يتم وضعه في نقطة العمل)

التأريض الإضافي
(Additional Earth)

هي تصريح يصدر من قبل شخص يمتلك سلطة إصدارها لشخص كفؤ أو مخول للعمل أو الاقتراب من الأجزاء التي أثبتت أنها ميتة أو تم تقييد حدود الاقتراب من موصلات الضغط العالي و كان ذلك مكتوباً فيها مع بيان الجزء الذي يشمله التصريح من الشبكة و نقاط الفصل و نقاط التأريض و نقاط التأريض الإضافي إن أمكن. (تشمل وثيقة السلامة: تصريح العمل و تصريح الفحص و تصريح تقييد الوصول).

وثيقة السلامة
(Safety Document)

هو وثيقة سلامة معتمدة من الشركة حسب النموذج(7-3-1)، تصدر من قبل شخص مخول مقدماً لشخص كفؤ أو مخول للتصريح له بالعمل والإشراف على عمل فريق/ورشة على جزء من نظام الجهد العالي أو الجهد المتوسط في الشركة أثبت انه ميت (مفصول و مستعزل و مُؤرّض) وتم تدوين ذلك في التصريح و كذلك تدوين نقاط الفصل و التأريض الرئيسي و التأريض الإضافي إن أمكن.

تصريح بالعمل
(Permit To Work)

هو وثيقة سلامة معتمدة من الشركة حسب النموذج(7-3-2) تصدر من قبل شخص مخول مقدماً لشخص كفؤ أو مخول للتصريح له بأجزاء أعمال الفحص على جزء من شبكة الجهد العالي أو المتوسط غالباً يسبق تصريح الفحص إصدار تصريح عمل إنما يتم إصدار تصريح فحص لإمكانية كهرباء الجزء الذي تم إستعماله أثناء إجراء الفحص و على مستلم تصريح الفحص المسؤولية الكاملة بالسيطرة وعدم اقتراب أحد من فريقه للجزء المكهرب بسبب الفحص و له صلاحية إصدار تصريح تقييد الوصول لضمان ذلك.

تصريح الفحص
(Permit for Test)

هي وثيقة سلامة معتمدة من الشركة حسب النموذج(7-3-3) تُعرف طبيعة وحدود منطقة العمل وذلك عندما يكون التكليف الشفوي غير كافي و لا يمكن و لا حاجة لإصدار تصريح عمل أو تصريح فحص.

تصريح تقييد
الوصول
Limitation To Access



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 5	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

جزء من وثيقة السلامة (تصريح العمل أو تصريح الفحص او تصريح تقيد وصول) ومتاحة إقرار يصدر عن شخص مخول او كفؤ، كان قد حصل على تصريح عمل او فحص او تصريح تقيد الوصول يبين فيه إكمال أو تأجيل أو إلغاء العمل، أو أن تكون شهادة إبراء دخول المعدات والأجهزة لأول مرة في الخدمة، بعد التأكد من جاهزيتها. (على أن تتضمن شهادة الإبراء اعتراف الشخص الذي يصدر الشهادة، بأن المعدات من الناحية التشغيلية آمنة و سلية للعمل).

شهادة الإبراء (Clearance)

جزء من وثيقة السلامة (تصريح العمل أو تصريح الفحص او تصريح تقيد وصول) ومتاحة إقرار يصدر عن الشخص الذي قام بإصدار تصريح العمل، يلغى فيه التصريح بعد استلامه لشهادة الإبراء من الشخص المخول او الكفؤ الذي حصل على التصريح، بعد التأكد من أن المعدات أو الشبكة موضوع العمل صالحة للعودة إلى وضعها الطبيعي.

شهادة الإلغاء (Cancelation)

وصف يبين موافقة الشركة على استخدام أجهزة ومعدات، أو القيام بإجراءات محددة حسب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. من أجل استيفاء أي/كل من متطلبات السلامة المنصوص عليها في تعليمات السلامة العامة (WIP20-01) المتّبعة في الشركة بشكل محدد.

معتمد وموافق عليه (Approved)

وصف يطلق على إجراء أو أداء أو حالة أو عملية، للدلالة على أنه قد تم بشكل أكيد وصحيح ومضمون وحال من احتمالات الخطأ، الناشئة عن عدم اتخاذ كافة الاحتياطات الازمة. وتكون مسؤولية الشخص القائم بالعمل، التأكد من سلامة وأمان العمل الذي يقوم به باتباع كافة الإجراءات والاحتياطات الموقف عليها، وكذلك أي احتياطات أخرى غير متعارضة قد يستدعيها العمل.

آمن (Secured)

عمل يصف طريقة أداء نشاط ما، ويتضمن الإجراء المكتوب أو الموثق أغراض النشاط ومحاله، وماذا سيتّم عمله، ومن سيقوم بالعمل، ومتى وأين وكيف سيتّم العمل، وما المواد والمعدات والوثائق التي يجب استخدامها وكيفية مراقبتها وتسجيلها.

الإجراء :(Procedure)



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 6 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

تکلیف بالعمل Task Instruction: تکلیف بالعمل على النظام الكهربائي بموجب مذج خاص، يصدره شخص معتمد من الشركة إلى رئيس فريق العمل، ويشتمل على أسماء المكلفين بالعمل ووصف العمل المطلوب، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ العمل.

قائمة تبين العدد والأدوات المستخدمة في العمل، وتصدر عن رئيس فريق العمل وبموافقة شخص معتمد من الشركة.

قائمة العدد والأدوات المستخدمة في العمل List of the Tools & the Equipment

قائمة تبين المواد المستخدمة في العمل، وتصدر عادة عن رئيس فريق الكشف وبموافقة شخص معتمد من الشركة.

قائمة المواد المستخدمة في العمل List of the materials

إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة العامة وضوابطها اصدار وقبول تصريح العمل المادة (4)

يتم إصدار تصريح العمل من قبل الشخص المخول المقدم المعتمد من الشركة قبل البدء بأي عمل على موصلات ومعدات واجهزه الجهد العالي او المتوسط إلى شخص كفؤ او مخول معتمد من الشركة ومسؤول بشكل مباشر عن العمل ، وحسب بنود التحويل الممنوحة، يبين فيها الأول للثاني مجال العمل المراد تنفيذه، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي وعزله وتأريضه حسب الأصول من قبل مصدر التصريح، وتكون فترة تصريح العمل نافذة المفعول حتى انتهاء تنفيذ العمل وفقاً للإجراءات المحددة.

على المستلم التوقيع على انه اطلع و استوعب كل ما جاء في تصريح العمل ويعتبر ذلك شهادة قبول منه و عليه الإحتفاظ بالنسخة الأصلية من التصريح لحين قيامه بإبراء تصريح العمل.

شهادة إبراء تصريح العمل المادة (5)

يتم إصدار شهادة الإبراء من قبل الشخص المسؤول والمخول الذي قام بإسلام تصريح العمل للشخص الذي أصدره له، وذلك بعد اطلاعه على موقع العمل، والتأكد من أن المعدات والشبكة موضع العمل صالحة لأن تعود إلى وضعها الطبيعي



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 7	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

قبل صدور تصريح العمل، أو إلى وضع حديد يوافق عليه جميع الأطراف المعنية، بحيث لا يمكن إجراء أي أعمال أخرى إلا بموجب تصريح عمل جديد. وعلى الشخص الذي ينوي ابراء تصريح العمل التأكد ان كافة الأشخاص العاملون ضمن منطقة العمل المحددة في تصريح العمل قد أخلوا موقع العمل و خذلوا بعدم العمل على المعدات والأدوات والأجهزة و الآليات و مراقبتها ضمن منطقة العمل المحددة، كما و يجب التأكيد عليهم أن جميع العدد و المعدات و أي مواد تم تحريرها عن النظام الكهربائي ومعدات الحجز و الوصول قد تم إزالتها و تأمينها للشركة و أن موقع العمل تم إخلاؤه و هو نظيف و مرتب. و يجب أيضا إزالة كافة معدات التاریض الإضافي و التأكيد من عددها إذا لزم الأمر و يشمل هذا أيضا كافة لافتات التحذير على الدوائر و المعصمهات و المفاتيح و أي وثائق سلامه أو تكليف العمل.

شهادة الغاء تصريح العمل المادة (6)

يتم إصدار شهادة الإلغاء من قبل الشخص المسؤول والمخول الذي قام بإصدار تصريح العمل ، وذلك بعد ابراء تصريح العمل من قبل الشخص المستلم وعلى الشخص الذي ينوي الغاء تصريح العمل ان يطلع على موقع العمل، والتأكيد من أن المعدات والشبكة موضع العمل صالحة لأن تعود إلى وضعها الطبيعي، قبل صدور تصريح العمل، أو إلى وضع حديد يوافق عليه جميع الأطراف المعنية، بحيث لا يمكن إجراء أي أعمال أخرى إلا بموجب تصريح عمل جديد.

إجراءات بدء العمل وتنفيذ ومراقبته المادة (7)

تراعى الإجراءات التالية قبل البدء وال مباشرة في العمل :-

- أ- أن يكون الشخص المسؤول لديه الإطلاع الكامل على طبيعة و حجم العمل المراد القيام به على النظام الكهربائي.
- ب- ان يقوم المسؤول بتفقد فريق العمل و مطابقتهم مع الكشوفات الصادرة بأسماء اعضاء الفريق الفني، و كذلك التأكيد من ان العدد كافٍ للقيام بالمهام الموكولة لهم.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 8	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ج- تعريف أعضاء الفرق بطبيعة العمل، والتأكد من أن التيار الكهربائي مفصول بواسطة أجهزة الفحص، وليس من خلال المؤشرات الموجودة على اللوحات أو عند المشترين الجاوريين، ويتم التأكد من أن الخط والمعدات الكهربائية المنوي العمل عليها معزولة ومؤرضة، وضمان عدم إعادة التيار الكهربائي إلا من قبل الشخص الذي قام بعملية الفصل.

د- يقوم المسؤول عن العمل بإعلام كافة أعضاء الفرق بالمناطق المكهرة لضمان عدم تجاوزها، وبحيث يتم عمل الحواجز الازمة لضمان ذلك.

ه- يقوم المسؤول بتفقد أعضاء الورشة ومعداتهم وجاهزيتهم للعمل.

و- في حال طلب الأمر الحصول على تصريح عمل على الشخص المسؤول أن يقرأ محتويات تصريح العمل و يؤكّد للشخص الذي أصدره له انه استوعب و أدرك ما ورد فيه بشكل كامل ويجب عليه كمستلم ان يؤكّد استيعابه من خلال بيان منطقة العمل الآمنة، و العمل المنوي القيام به، و الاحتياطات المسبقة الضرورية لسلامة العمل. و يجب عليه أيضاً كمستلم أن يتأكّد أن جميع محتويات تصريح العمل تم استيعابها من قبل كافة أعضاء فريق/ورشة العمل ويتم ذلك بإجراء مُعتمد كعده حلقة سلامة قصيرة لكافة أعضاء الفريق في موقع العمل و قبل البدء بالعمل مباشرة.

المادة (8)

تم مراقبة سير العمل وفقاً للإجراءات والخطوات التالية :-

أ- في حال البدء بالعمل يكون المراقب أو رئيس الورشة أو الفني المخول، مسؤولاً عن تنفيذ العمل وسلامة العاملين معه، وعدم الإخلال بالتعليمات الصادرة. وينبغي منعاً باتاً أن يكون أي عضو من أعضاء الفرق ومن ضمنهم المراقب أو الفني المخول، من البقاء بمفرده في غرفة الأجهزة أو لوحات التوزيع والتي تكون مكهرة.
ب- يجب على الشخص الكفؤ المسؤول أن يراقب نقاط الإستعمال كجزء من العمل المكلّف به.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 9 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ج- إذا اضطرر مسؤول العمل أن يغادر موقع العمل، ولم يوجد أحد من أعضاء الفرقة مخول ومصرح له بالعمل وقدر على الإشراف، فيجب تأجيل العمل إلى وقت آخر.

د- لا يجوز لمسؤول العمل أن يقوم بأعمال أخرى جانبية، لا تمكنه من الإشراف على العمل.

ه- على المسئول أو المهندس المعين أن يتحقق من اتباع أعضاء الفرقة لانظمة السلامة، وإذا وجد أن أعضاء الفرقة غير ملتزمين بتعليمات السلامة، وأن هناك خطراً يهدد سلامة العمال، عند ذلك يجب وقف العمل لحين الالتزام بقواعد السلامة، أو إزالة العارض المحدد لسلامة العمال، ولا يمكن الرجوع إلا بموافقة المسئول الذي منعهم من إتمامه.

و- لا يجوز لمسؤول الفرقة أن يقوم من تلقاء نفسه بتغيير طبيعة العمل الموكّل له، إلا بموافقة المسئول الأعلى، بحيث لا يتعارض مع قواعد وأنظمة السلامة.

ز- عند التوقف عن العمل، يجب إبعاد جميع أعضاء الفرقة والعمال عن موقع العمل الخطر (لوحات التوزيع، محطات التحويل، القواطع، ... إلخ).

ح- يحظر على مهندس المراقبة أو مهندس محطات التحويل القيام بإعادة الخط، ما لم يتم إبراء أو إلغاء تصريح العمل.

ط- يجب تنظيف الموقع وإخلاء الممرات بعد انتهاء ساعات العمل، وكذلك تسليم شهادة الإبراء إلى المسئول عند الانتهاء من العمل.

ي- عند استئناف العمل في وقت لاحق أو في اليوم التالي يؤخذ تصريح عمل جديد، ويتم تفتيش الموقع والتأكد من تطبيق أنظمة السلامة العامة من جديد.

ك- يجب على أعضاء الفرقه إعادة تنظيف الموقع بعد الانتهاء من العمل، وعلى الشخص المسؤول تفتيش الموقع بعد مغادرة الفرقه، والتأكد من عدم وجود أجسام غريبه كأدوات الصيانه والتاريض، التي قد تكون قد تركت سهواً في موقع العمل، وتشكل خطورة بعد إعادة التيار.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 10	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ل- يجب على اعضاء فرق العمل استرجاع كافة وسائل التسلق و الارقاء والتي تم استخدامها في العمل على الشبكة الكهربائية (كالسلام و براغي التسلق المؤقتة الخ..) كي لا تستخدم من قبل اشخاص او اطفال يجهلون مخاطر الشبكة الكهربائية.

م- يمكن أن يتم إرجاع التيار الكهربائي من قبل مهندس المراقبة والتحكم، أو مهندس محطات التحويل، أو المهندس المعنى (على معدات الضغط المتوسط)، وذلك بعد فصل مفاتيح التأرضي في المحطة، وإزالة التأرضي الإضافي على الشبكة، وإزالة السياج المؤقت وعلامات التحذير.

ن- تحفظ كافة الشهادات والأدوات الصادرة بموجب هذه التعليمات، في ملف خاص بالصيانة.

س- التأكد من إحضار جميع العدد والأدوات والمواد المناسبة للأعمال المنوي القيام بها.

التأريض المادة (9)

أ- تتم حماية الأفراد من الصدمة الكهربائية وكذلك حماية المعدات من التلف، من خلال توصيل المعدات بواسطة موصل نحاسي مرن وعزل عزلًا مناسباً للعمل، وموصلًا مباشرة بالأرض بدون وجود مصهرات أو مفتاح أو قواطع في هذا الاتصال الأرضي.

ب- يتم تركيب الأرضي الرئيسي على المعدات (المحطات، القواطع)، ويتم توصيله بواسطة قواطع أو سكاكين وبدونه لا يتم إصدار تصريح العمل.

ج- يتم وضع الأرضي الإضافي (الذي يكون من نوع معتمد)، في الأماكن المحددة للعمل قبل وبعد منطقة العمل، بحيث لا يقل مساحة مقطعة عن (25 ملم²) نحاس معزول عازلية شفافة، ومزود بوسائل ربط وقامتات تضمن سلامة التوصيل كهربائياً وmekanikiaً.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 11	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

سجل العمليات المادة (10)

يتم تسجيل كافة عمليات التشغيل، وتفاصيل العمل التي تمت على المعدات في السجل المعده لهذه الغاية، مع توثيق الوقت والتاريخ، ويوضع هذا الدفتر داخل محطات التحويل الرئيسية أو الفرعية، أو المعدات الكهربائية.

إجراءات العمل على معدات الفولطية المنخفضة المادة (11)

يشترط مراعاة الأمور التالية قبل مباشرة الشخص المخول للعمل :-

- أ- أنه شخص مخول من الشركة وضمن شهادة و بنود تحويل تسمح له انجاز عمليات التشغيل و الفصل و الوصل.
- ب- أنه على اطلاع تام بطبيعة العمل، ومعرفة وثيقة بمصدر تغذيه هذا الموقع، ومطلع تماماً على العمل المراد تنفيذه.
- ج- أن يكون بحوزته كافة التجهيزات الالزمة من عدد ومعدات السلامة.
- د- عدم ممارسة العمل إذا لم يكن واثقاً من مقدرته على مواجهته والقيام به، حتى لو كان يحمل شهادة التحويل المسموح بها.
- هـ- عدم الإنفرادية بالعمل بحيث لا يقل عن شخصين، وبعد أخذ الموافقات الرسمية الالزمة على ذلك.
- و- أن يقوم بالتنسيق مع مهندس التوزيع المتحكم قبل العمل على أجهزة وفاتيح التشغيل المتحكم بها عن بعد مثل قواطع الحمل الأوتوماتيكية (معيد الغلق التلقائي) و مفاتيح الفصل الأوتوماتيكية بحيث يتم أولاً وضع الجهاز بوضعية غير عامل يدوياً و أن أمكن تفعيله ووضع إشارات تحذيرية ولا يسمح بأي شكل من الأشكال للشخص المخول أو أي شخص كفؤ تحت إشرافه الشخصي أن يعمل أو يقترب من هذه الأجهزة حال وضعها في وضعية التشغيل الأوتوماتيكي .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 12	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

إجراءات العمل على الشبكات الهوائية المعرأة المادة (12)

بعد أن يتم الحصول على التكليف اللازم من المسؤول المختص بالعمل، يجب مراعاة الأمور التالية :-

أ- التأكد من الشبكة المراد العمل عليها، ومعرفة طريقة تغذيتها.

ب- الإتصال مع الطوارئ و اعلامهم بعمليات الفصل قبل وبعد عملية الفصل مباشرة.

ج- الدخول إلى لوحة التوزيع أو موقع مصدر التغذية، وفصل المغذي المراد العمل عليه، بعد إجراء عملية الفحص قبل وبعد عملية الفصل.

د- تعليق علامة تحذير (لا تتدخل) في مكان واضح سهل الرؤية، والتي تعني دعوة جميع العاملين باستثناء الشخص المعهول الذي قام بوضع العلامة إلى عدم التدخل في المعدات أو تغيير الوضع القائم، أو إرجاع التيار الكهربائي.

ه- تعديل اللوحة الرئيسية أو السياج أو مكان الفصل نفسه.

و- الذهاب إلى موقع العمل المراد إنجازه وترتيب التجهيزات الالزمة.

ز- التأكد بواسطة جهاز فحص الفولطية من صلاحيتها أولاً، وبعدها فحص الشبكة والتأكد أن الخط مفصول وحال من التيار الكهربائي، ويتم الفحص على جميع الأطوار وخطوط الإنارة، وكذلك يجب أن يتم إجراء عملية الفحص من قبل فنيين مخولين ومزودين بكفوف عازلة ومحتمدة، ويبعد استخدام جهاز فحص الفولطية إذا لم يتم التأكد من سلامته، وكذلك يمنع منعاً باتاً الاعتماد على الاعتقاد بانعدام التيار الكهربائي.

ح- وضع السلم بطريقة سليمة بحيث يتم ربطه من الأعلى، وعلى أن تتوفر في السلم شروط السلامة، من حيث عدم وجود شقوق أو نتوءات، وانطباق فردية السلم بطريقة سليمة تتناسب مع طول الأعمدة مع الضغط على السلم قبل الصعود عليه باليدين مع مشاهدة أي من الملاحظات اعلاه.

ط- بعد التأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عن الشبكة، ولغايات اعتبار الشبكة مؤهلة للعمل عليها يجب اتباع ما يلي :-

- تفريغ الدارة من الشحنة الكهربائية التي قد تكون متراكمة عليها، بواسطة عصا التأرض أو التفريغ.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 13	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- توصيل قامطات التأرض أولاً بمكهر التأرض، وبعد ذلك توصل إلى الشبكة المراد تأرضها ابتداءً من الخط الأرضي (المخايد) وخط الإنارة، ومن ثم باقي الأطوار (الثالث، الثاني، الأول)، ويتم التأرض من جهتي مكان العمل.
- ي- لغايات تقليل الانقطاعات عن المشتركين، وفي حالات خاصة فإنه لا بد من تجزئة المغذي وإعادة التيار لأكبر عدد من المشتركين، بحيث تراعى الإجراءات التالية :-
 - اتخاذ جميع الإجراءات المذكورة أعلاه عند عملية الفصل.
 - فتح الجنابر فتحاً وثيقاً من جميع نقاط التغذية.
 - تأرض الشبكة الميتة وإعادة التيار لبداية الخط.
- ك- عند الانتهاء من العمل، يقوم الشخص المنحول باتباع الخطوات التالية في إعادة التشغيل :-
 - التأكد من عدم وجود أي من الأشخاص في منطقة العمل.
 - إزالة التأرض ويكون عكس ما تم تركيه.
 - إبعاد أية معدات أو عوائق قريبة من الخط.
 - الإتصال مع الطوارئ واعلامهم بعمليات إغلاق الدائرة قبل وبعد عملية الوصول مباشرة.
 - إغلاق الدائرة.

إجراءات العمل على الشبكات الهوائية المجدولة المادة (13)

يتم مراعاة الإجراءات التالية في التعامل مع الشبكات الهوائية المجدولة :-

- أ- التأكد من المغذي المراد العمل عليه ومعرفة مصدر التغذية.
- ب- الإتصال مع الطوارئ واعلامهم بعمليات الفصل قبل وبعد عملية الفصل مباشرة.
- ج- الدخول إلى مصدر التغذية وفصل المغذي المعنى، بعد إجراء عملية الفحص قبل وبعد عملية الفصل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 14 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

د- تعليق لافتاً تحذير (لا تتدخل) في مكان واضح وسهل الرؤية، وتعني دعوة جميع العاملين باستثناء الشخص المخول الذي قام بوضع العلامة إلى عدم التدخل، أو تغيير الوضع القائم، أو إرجاع الخط إلا في الحالات الاستثنائية، والتي يستحيل فيها إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل الشخص المعنى لأسباب خاصة، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقوم بالعمل شخص آخر مخول ومسؤول ذو معرفة في العمل المنجز.

هـ- تففيف اللوحة الرئيسية أو السياج أو مكان الفصل.

وـ هـ- الذهاب إلى موقع العمل المراد إنجازه.

زـ اختيار أقرب موقع جنباً للتأكد من أن الخط المفصول بواسطة جهاز فحص الفولطية بعد التأكد من صلاحيتها.

حـ يتم التأريض حسب الأصول عند موقع اقرب جنباً او اقرب نقطة توصيل مع الشبكة المكشوفة بعد التأكد من أن الكيبل مفصول وبواسطة طقم التأريض معتمد و اذا تعذر ذلك يتم التعامل مع الكيبل على انه شبكة حية و العمل بواسطة إجراءات و معدات الكهرباء الحية.

إجراءات العمل على الكيبلات والموصلات الأرضية المادة (14)

يتم مراعاة الإجراءات التالية، لضمان أعلى درجات السلامة في التعامل مع الكواكب الأرضية والموصلات :-

أـ عدم العمل على الكواكب الأرضية أو الموصلات، سواء كانت مدفونة تحت الأرض أو في مجاور قنوات أو قنوات بدون توافق مخطط حديث معتمد، يبين مسارات الكواكب وموقع الموصلات وأعمقها، بأقصى درجات الدقة.

بـ عدم الكشف على الكواكب المدفونة تحت الأرض، باستعمال آلات حفر ميكانيكية، بل يجب أن يكون ذلك يدوياً.

طـ على الشخص المخول المسؤول أن يحدد موقع العمل بدقة متناهية، قبل السماح لفريق العمل ب المباشرة العمل، خصوصاً عندما يكون داخل الحفرة أكثر من كيبل، وفي هذه الحالة يجب استخدام جميع الوسائل المتاحة والمعتمدة من سيارة



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 15 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

فحص الكواقل، أو أجهزة تحديد أماكن الأعطال، أو أجهزة تحديد مسارات الكواقل، وعند تحديد الكيبل المراد العمل عليه، يتم استخدام جهاز الضرب عن بعد (GUN).

ي- عند تحديد الكيبل المراد العمل عليه (أو مكان العطل)، لا بد من التقييد بما يلي (في حال الكواقل المكهربة أصلاً) :-

- يتم عمل تأريض رئيسي في المخططة على الكيبل المعنى، وفي أقرب موقع للعمل (مخططات مجتمعة، RMU).

- التأكد من أن الكيبل ميت بكافة الوسائل المتاحة، يتقدم الشخص المخول المسؤول وبواسطة مسدس الضرب إلى الكيبل المعنى، ويأرض جهاز الضرب (GUN)، ومن ثم يقوم بضرب الكيبل في الموقع المناسب، وفي حالات الوصلات يتم الضرب قبل الوصلة مباشرة.

اجراءات العمل على معدات الفولطية المتوسطة
الشبكات الهوائية المعرأة (6.6/11/33 ك.ف.)
(المادة (15))

تراعى الإجراءات والمبادئ التالية عند التعامل مع معدات الفولطية المتوسطة (6.6/11/33) ك.ف :-

أ- أن يكون الشخص مسؤول ومحول للقيام بالعمل، وعلى معرفة ودراسة تامة بطبيعة العمل التي سيقوم به، وأن لا يقوم بالعمل إذا كان غير قادر على مواجهة تحديات وظروف العمل، حتى لو كانت شهادة التخويل الممنوحة له تؤهله نظرياً وقانونياً بذلك.

ب- أن تكون المعدات (الشبكات، المخططات، ... إلخ) ميتة.

ج- أن تكون المعدات مستعزلة تماماً ومفصولة كلياً كهربائياً وmekanikiaً، عن أية معدات حية أو معرضة للإحياء، بدون علم القائم بالعمل.

د- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع إمكانية الوصول إلى الأجزاء الحية أثناء العمل، سواءً من قبل الأشخاص أو الأدوات، والمواد المستعملة في العمل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 16	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- هـ - التأكد من أن المعدات مؤرضاً تماماً وبكفاءة كهربائية وmekanikية عالية، وأن التأريض قد تم في النقاط التي تتصل عادةً مع المعدات الحية، والتي يخشى أن تكون معرضة لذلك وفي الشبكات يتم التأريض من جهتي العمل.
- وـ - التأكد من أن علامات التحذير والخطر، قد تم تثبيتها في الأماكن المناسبة.
- زـ - التأكد من أن الحواجز ووسائل الحجب والتثبيه خاصة في أعمال الكابلات الأرضية، قد وضعت في الواقع الصحيحة.
- حـ - التأكد من أن الحصول على تصريح العمل، قد تم وفق الأصول والإجراءات الرسمية.

المادة (16)

تراعي القواعد والإجراءات التالية عند فحص وتفقد الخطوط :-

- أـ . يتم تفقد الخطوط من قبل شخص له معرفة بالخطوط، ودون إصدار تصاريح عمل.
- بـ - عند تفقد الخطوط يجب اعتبارها مكهرية دائماً، حتى لو كان الشخص يعلم بأنها غير مكهرية، حيث يمكن كهرتها في أي لحظة إما لأغراض الفحص، أو التشغيل الدائم، وكذلك يجب تفقد الخط من الأرض وبدون التسلق على الأعمدة والأبراج.
- جـ - عند ملاحظة الشخص المتفقد لهذه الخطوط أي قطع، أو كسر، أو خدش، يجب عليه إبلاغ المسؤولين بذلك، وكذلك اتخاذ الإجراءات الازمة لتلافي الخطر على السكان، ويتم الاستعانة بالمواطنين لوضع الحراسة الازمة على هذه الخطوط المقطوعة والتي تشكل خطراً، حيث يجب عدم لمسها والابتعاد عنها مسافة آمنة، وفي حال وجود الخطر في منطقة غير سكنية يجب وضع إشارات تحذيرية بالخطر، وتؤخذ هذه الإشارات من أقرب أعمدة أو محطات تحويل فرعية وتوضع عليها.
- دـ - إذا وقع حادث لشخص ما يسمح بفصل التيار مباشرة، دون الحصول على الموافقات الازمة، وبعد عملية الفصل يتم إعلام الشخص المسؤول بذلك.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 17	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

تشغيل الشبكات الهوائية المعاشرة المادة (17)

تراعى القواعد والإجراءات التالية عند تشغيل الشبكات الهوائية المعاشرة (6.6/11/33)ك.ف :-

أ- الحصول على تصريح العمل من الشخص المخول المقدم المعنى، وأن يكون الشخص الذي سوف يقوم بالعمل يحمل تخييل يسمح له استلام وثائق السلامة بتنوعها ومسؤول عن العمل ويعرف طبيعته بشكل جيد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال العمل أثناء العواصف الرعدية.

ب- الحصول على تصريح العمل عن طريق الهاتف في حالات استثنائية طارئة، ولكن بعد إعادة قراءة تصريح العمل من قبل منفذ العمل.

ج- يتم الطلب من مركز المراقبة أو مهندس محطات التحويل او الشخص المخول المقدم، إطفاء الخط وعزله وتأريضه في المخطة الرئيسية.

د- تثبيت إشارات تحذيرية في جميع النقاط التي يمكن أن يعاد إحياء الخط منها، وتفعيل قواطع الدائرة، وتحفظ المفاتيح مع الشخص المسؤول عن إصدار تصريح العمل.

هـ- الذهاب إلى موقع العمل، والتأكد من أن الخط مفصل بواسطة عصى فولطية ملائمة لفولطية الخط ومحضورة مسبقاً.

و- فتح السكاكيين الهوائية الموجودة على الخط.

زـ- السماح للفريق المخولين بإجراء عمليات التفريغ والتأريض الإضافي مباشرة قبل وبعد موقع العمل، وينعى تحديد وقتاً مسبقاً وتحديد ساعات معينة لعزل الخط.

حـ- السماح للعاملين ب مباشرة العمل وتحت إشراف من شخص رئيسي واحد.

يجب عدم رفع التأريض عند التوقف عن العمل لسبب أو لآخر أثناء ساعات الدوام، وإذا ترك العمال لفترة معينة في الموقع، مع وجود حفريات أو أعمدة أو معدات كهربائية تحدد الأفراد أو سلام منصوبة على الأعمدة، فإنه يجب تعين حراس للموقع مع ضرورة ازالة كافة وسائل الإرقاء على الأعمدة مثل السلام، وعلى الحراس مراقبة موقع العمل ومنع الأشخاص والحيوانات من الدخول إلى الموقع، ومنعهم من العبث بمعدات التأريض، وعند استئناف العمل، على المسئول عن الفريق تفقد سلامه توصيات الأرضي، الذي تم تركيبه قبل مباشرة العمل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 18 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- بعد الانتهاء من العمل يقوم الشخص المخول المسؤول باتباع الخطوات التالية :-
- التأكد من عدم وجود أي من الأشخاص في منطقة العمل.
- إزالة التأريض الإضافي قبل وبعد موقع العمل، حيث تتم الإزالة عن الشبكة أولاً ثم من الأرض.
- إبعاد المعدات والشوائب عن الشبكة، وإزالة السلام عن الأعمدة.
- إرجاع السكاكين الموائية التي تم فتحها.
- إبراء تصريح العمل، والطلب من مركز المراقبة أو مهندس محطات التحويل او الشخص المخول المقدم إرجاع الخط بعد إزالة التأريض الرئيسي، وفقاً لتصريح العمل الصادر بهذا الخصوص.

أعمال الصيانة على الشبكات الهوائية المعلقة (المكهربة) المادة (18)

لأغراض إجراء أعمال الصيانة على الخطوط المكهربة، تراعى إجراءات السلامة التالية :-

- أ- الأعمال التي لا تتطلب التسلق على الأعمدة، والتي تشمل : (ضبط صواميل وبراغي المشدات، قياس مقاومة أرضي الأعمدة، تعزيز أرضي الأعمدة، تعليق لافتات تحذير، وترقيم الأعمدة والأبراج، واستبدال قطع الأرقام، تنظيف الأرض تحت الأعمدة)، يجب أن يقوم بها شخصان وبدون تصريح عمل.

ب- يجب إصدار تصريح بالأعمال التي تتطلب التسلق على الأعمدة، وعلى مسافة لا تقل عن مترين من الخط المكهرب.

- ج- في حال استخدام الرافعات أو الونشات أو أية آلات ميكانيكية للعمل بالقرب من الشبكات الحية جهد (0.4، 6.6، 11، 33) ك.ف، فإنه يتطلب مراعاة الحذر الشديد أكثر مما يتم مراعاته في الحالات العادية، خصوصاً من ناحية الخلوص الكهربائي، مع مراعاة مسافة الأمان (X) عن الموصل الحي المكشوف والبالغة (80) سم و معامل أمان يساوي (1.2) متر للمسافة العاومدية بحيث تكون مسافة العمل والموصول العاومدية (A) [= X+2.1m] [متر]، وتكون مسافة العمل و الموصول الأفقية (B) [= X+0.3m] [متر] عن اقرب جزء من جسم الفني العامل او اي معدة او اداة متصلة بجسمه مع ضرورة وجود مراقب مهمته مراقبة عدم تجاوز اي فني عامل او اي معدة او آلية مسافات الأمان اعلاه وفي حال تطلب العمل تجاوز هذه المسافات فيجب اخذ احتياطات العمل على الكهرباء الحية من كفوف و معدات عزل و طرق عمل آمنة و معتمدة من قبل اشخاص مخولون و مدربون للعمل على الكهرباء الحية.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 19 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- د- الأعمال التي تتطلب مد وشد الخطوط تحت أو فوق الخطوط المكهربة، والتي يمكن أن تختتم اللمس أو الاقتراب من الخطوط المكهربة المجاورة، فإنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع مثل هذا الاحتمال، ويجب فصل و استعزل و تأرض الخط مسبقاً في حال تعرض سلامة العاملين للخطر.
- ه- تأرض المعدات التي تعمل تحت الخط ويتحمل لمس أو الاقتراب من الخط مثل (الرافعات، الآليات، الونشات).
- و- عدم الإنفرادية في العمل حيث لا يسمح بأن يكون فريق العمل أقل من اثنين و خاصة أثناء العمل على الكهرباء الحية و ذلك لغايات الإتصال و الإنقاذ في الحالات الطارئة.

مسافات السماح الكهربائي

المادة (19)

- أ- لضمان عدم تأثير التيار الكهربائي بشكل ضار على المنشآت القرية من الموصلات الكهربائية للتيار، يجب تحديد مسافة السماح الكهربائي بالنسبة لخطوط التوزيع الكهربائية غير معزولة، والتي تمثل أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار، وأي منشأة قريبة منها.
- ب- يتم تحديد مسافات السماح الكهربائي بالنسبة لخطوط التوزيع الكهربائية الغير معزولة عند أقصى إحناء لها، وفق الترتيب التالي :

الوصف	
السماحات الأفقية :	
3 متر	- السماحات الأفقية عن المنشآت
2 متر	- السماحات الأفقية للأراضي خارج التنظيم
السماحات العمودية :	
6 أمتار	- الارتفاع عن مستوى أرض الفضاء
7 أمتار	- ارتفاع التقاطعات عن مستوى الطرق
2 متر	- الارتفاع عن خطوط أخرى عند التقاطع
2 متر	- الارتفاع عن قمم الأشجار
3 أمتار	- الارتفاع عن سقف المنشآت القائمة



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 20	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

إجراءات العمل على محطات التحويل الدخول او العمل في محطات التحويل الرئيسية (6.6/33) ، (6.6/11) ، (11/33) اـ فـ.

المادة (20)

تراعى إجراءات ومبادئ السلامة التالية عند العمل على محطات التحويل الرئيسية :-

أ- ضرورة حصول الشخص المسؤول والمحول ، على تصريح عمل من الشخص المحول المقدم المسؤول موضحاً فيه العمل المطلوب وعمليات العزل والتاریض.

ب- إماتة جميع الأجزاء المراد العمل عليها كلياً من قبل الشخص المحول المقدم المسؤول، وإن لم يكن هناك إمكانية لذلك، فإنه لا بد من تحديد المساحة التي سيتم العمل عليها، بواسطة أحبال أو شرائط أو أعلام أو حواجز، وكذلك يجب تحديد الخلوص الأدنى اللازم توفرها، بين الجسم الحي ومكان العمل.

ج- في حال استخدام الرافعات أو الونشات أو أية آلات ميكانيكية للعمل على الشبكات الحية جهد (33,6.6,11,0.4) ك.ف، فإنه يتطلب مراعاة الحذر الشديد أكثر ما يتم مراعاته في الحالات العادية، خصوصاً من ناحية الخلوص الكهربائي، مع مراعاة مسافة الأمان(X) عن الموصل الحي المكشوف والبالغة (80) سم و معامل أمان يساوي (2.1) متر للمسافة العاومدية بحيث تكون مسافة العمل و الوصول الأفقية(A)= [X+0.3m] متر، وتكون مسافة العمل و الوصول الأفقية (B)= [X+0.3m] مترًا عن اقرب جزء من الجسم او اي او اي معدة او اداة متصلة بجسم الفني العامل مع ضرورة وجود مراقب مهمته عدم تجاوز اي فني عامل او اي معدة او آلية مسافات الأمان اعلاه.

د- تأمين مستوى إنارة جيد للعمل داخل المحطة، من حيث إصلاح الإنارة الاحتياطية (المشحونة)، أو إحضار مصابيح إنارة إضافية بحيث تكون هذه الإنارة غير مزعجة، وأن تبقى وسائل الإضاءة جاهزة للاستعمال في جميع الأوقات.

هـ- إزالة العوائق من داخل ممرات المحطة، وإبقاء مخارج المبني مفتوحة أثناء العمل، وتوفير التهوية الالزمة عند دخولها.

و- تفقد جاهزية معدات الإطفاء بصورة مستمرة.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 21	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ز - توفير معدات السلامة المناسبة مثل : قفازات المطاط، العدد اليدوية المعزولة، حصيرة مطاطية متنقلة، العصا العازلة، قابضات المصهرات المعزولة، عصا فحص فولطية، عصا فحص الأطوار، مع ضرورة فحصها واختبارها بصفة دورية، كما يجب إيقاعها بحالة سليمة وان تكون مناسبة للجهد المستخدم.

ح - توفير مخطط تشغيلي محدث في المخطة، يبين فيه الوضع التشغيلي القائم، وموقع فتح المغذيات، وإجراءات التصرف عند حدوث أعطال، وكذلك وضع قوائم بأسماء المشتركين الرئيسيين على كل مغذي.

ط - عدم تعرض جسم الانسان إلى لمس زيوت المحولات قدر الإمكان.

ي - العمل على فصل المغذيات وفق الإجراءات التالية :-

-إذا كانت المخطة مربوطة مع مركز المراقبة، فإنه لا بد من الطلب منهم فتح الخط أتوماتيكياً، أو يقوم مهندس المخطات أو الشخص المخول المقدم بتحويل المخطة إلى وضع (Attended)، وعليه فتح الخط حسب الموعد المقرر لذلك.

-إزالة عربة القاطع من موقعها إلى الخارج.

-تأريض المغذي إما بعربة تأريض، أو بسكنين التأريض الموجود داخل حجرة القاطع.

-الإبعاز للشخص المخول مباشرة العمل، باستكمال إجراءات السلامة على المغذي.

-وضع إشارات التحذير الالزمة وتفعيل **القواطع بمفاتيح** تبقى مع الشخص المخول المقدم المسؤول.

المادة (21)

عند التعامل مع البطاريات الخاصة بمحطات التحويل الرئيسية، فلا بد من مراعاة المبادئ والأسس التالية :-

أ - يجب عند تعبئة البطاريات بالأحماس ارتداء قفازات مطاطية خاصة ضد الأحماس، ونظارات واقية ومربيول مطاطي طوبيل، وتجنب لمس المخلول وعدم المكوث طويلاً في الغرفة.

ب - يجب عدم إضافة الماء المقطر عند منزج المخلول خوفاً من تولد الانفجارات، بل يجب دائماً إضافة المخلول للماء.

ج - عدم وضع أية قطع معدنية على أطراف البطاريات لتجنب قصر الدائرة.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 22	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- د- يجب وضع البطاريات بحيث تكون في متناول الأشخاص المؤهلين تأهيلاً كافياً، وتكون في غرفة منفصلة.
- هـ- يجب فتح الشبائك وتشغيل جهاز فلتر الهواء إن وجد، عند دخول الغرفة لضمان تهوية جيدة لها.
- و- تفقد البطارية باستمرار، ويجب إضافة الماء المقطر فقط في حالة نقص المحلول.
- ز- إزالة العوائق من المرات وتنظيف الغرفة، ووضع البطاريات على رفوف جيدة مقاومة للتأكسد بسبب محلولها.
- ح- يراعى عند تعبئة البطارية أولاً مسح الغبار والأوساخ المتواجدة حول الفتحات، ثم ملء كل خلية للمنسوب المطلوب بالماء المقطر فقط، ومن ثم يتم إغلاق الفتحات.
- ط- التأكد من سلامة وجاہزیہ طفایہ الحريق.
- ي- التأكد من سلامة عمل الشواحن الكهربائية.

الدخول او العمل في محطات التحويل الفرعية (0.4/33)، (0.4/11)، (0.4/6.6) ك.ف.

المادة (22)

- تراعى قواعد السلامة التالية عند العمل على محطات التحويل الفرعية :
- أ- عدم الدخول إلى سياج المحطة دون شهادة تخويل تسمح لحامليها الدخول الى محطات التحويل.
- ب- الإلتزام بملابس السلامة العامة المطلوبة للعمل.
- ج-أخذ الحيطه والحزن وتجنب الارتحالية في التعامل مع المحطة.
- د- تفقد جميع أجزاء المحطة بسرعة للكشف عن أي ملاحظات من قطع توصيلات، أو وصلات أرضية أو وجود موقع خطيرة.
- هـ- عدم لمس اللوحة باليد العارية مباشرة.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 23	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- و- الحذر الدائم وتجنب المزاح والكلام الذي قد يؤدي إلى الغفلة.
- ز- تجنب فتح سكاكين الضغط المتوسط، إلا بوجود حصيرة تأييض وارتداء كفوف عازلة.
- ح- في حالة إجراءات الفصل يتم تخفيف الأحمال على الضغط المنخفض، ومن ثم فصل الضغط المتوسط والعكس صحيح، وفي حالة إرجاع التغذية يتم إرجاع الضغط المتوسط وبعدها المنخفض.
- ط- التأكد من سلامة ونظافة عصا نزع المصهرات، وخلوها من التلوث والشقوق والأترية مع تثبيتها بطريقة جيدة.
- ي- وضع الإشارات التحذيرية الازمة عند العمل، ووقف المخطة بحيث يمنع عملية فتح المخطة وإعادة التشغيل.
- ك- التأكد من تعليم المغذيات بالترقيم والتسمية، واتجاه كل مغذي إلى منطقة معينة.
- ل- استعمال جميع الأدوات الخاصة من مفاتيح وأيدي نزع المصهرات، وتجنب استعمال أي أداة غير ملائمة.
- م- عدم تعريض الجسم إلى لمس زيوت المحولات قدر الإمكان.
- ن- قياس مقاومة أرضي محطات التحويل باستمرار، وتعزيز الأرضي في حال ارتفاعه عن القيم المطلوبة والمعارف عليها.

الإجراءات المتعلقة بخدمات المشتركين
توصيات عدادات المشتركين من الشبكات الهوائية (طور واحد / ثلاثة أطوار)
المادة (23)

- يجب التقيد بالأمور التالية عند التعامل مع توصيات خدمات المشتركين من الشبكات الهوائية :-
- أ- الالتزام بالتعليمات الصادرة في موقع أخرى والخاصة بشبكات الضغط المنخفض، والتقييد بملابس و معدات السلامة العامة.
 - ب- التأكد من مكان تركيب العداد بشكل سليم في الأماكن شديدة الغبار أو الرطوبة أو الأبخرة وما إلى ذلك، وتركيب العدادات المكشوفة بارتفاع لا يقل عن (1.6 – 1.80 m) عن سطح الأرض، بحيث يكون من السهل الوصول إليه، ويتم تجميع العداد ويثبت على الحائط بواسطة براغي التثبيت.
 - ج- تركيب وشد الكيبل على العمود.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 24	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

د- بعد تثبيت موقع العداد و تجديد التوصيلات الالزمة الى العداد في المنزل يتم فصل قاطع المغذي وتركيب كابل خدمات المشتركين على العاًمود وشبكة الطور أو الأطوار على الشبكة باتباع إجراءات السلامة على شبكات الضغط المنخفض.

تركيبات عدادات المشتركين (طور / أو ثلاثة أطوار) المادة (24)

يجب التأكيد من سلامة الأمور التالية، لأغراض تركيب خدمات المشتركين (طور، ثلاثة أطوار) للمشتركين في الأبنية متعددة الطوابق، والتي تغذى عن طريق الكوابل الأرضية :-

أ- التقيد بتعليمات تركيب العدادات الواردة في المادة (22).

ب- فصل القاطع الرئيسي المغذي لللوحة توزيع المبني أو العمارة أو المنشآت.

ج- توصيل العدادات من القصبيان الرئيسية في لوحة المبني من خلال قواطع خاصة وتغذيتها حسب الأصول.

تركيب عدادات محولات التيار المادة (25)

تراعي الإجراءات التالية عند التعامل مع عدادات محولات التيار :-

أ- تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بالعمل على شبكات الضغط المنخفض والمتوسط.

ب- فصل التيار الكهربائي وتركيب محولات التيار على المغذي المراد تركيب العداد له.

ج- توصيل أسلاك محولات التيار مباشرة أو من خلال لوحة الفحص، وتوصيل أسلاك الفولطية حسب الأصول.

د- التأكيد من أن محولات التيار مؤرضة، وأن نسبة التحويل المستخدمة صحيحة، وأن جميع أطراف محولات التيار معلقة ولا يوجد فتح بين الأطراف.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 25	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

هـ- تسجيل جميع المعلومات عن اللوحة الإسمية للعداد، بما في ذلك قراءة العداد ومعامل الضرب، ويتم تدوين معامل الضرب في المنطقة المخصصة له على العداد.

وـ- إعادة وصل التيار الكهربائي وفحص اتجاه دوران الأطوار.

زـ- التأكد من تأريض محولات التيار باستخدام جهاز قياس التيار، وذلك بتوصيل أحد أطراف الأميتر بالأرض، وملامسة الطرف الآخر مع كل طرف من أطراف محولات التيار، ويتم من خلال هذا الفحص التأكد من أن محولات التيار مؤرضة من طرف واحد، وهو الطرف الذي يسجل قراءة أقل.

حـ- عند عمليات فحص العدادات وفي حال توفر مصهرات، يتم نزع مصهر واحداً واحداً للتأكد من قراءة العداد (إذا توفرت المصهرات)، وفي حال وجود مكعب الفحص في لوحة التوزيع، يتم أولاً إغلاق لنكات محولات التيار وفتح لنكات العداد فقط، للتأكد من توقف القرص، ومن ثم إغلاق الفاز الأول للعداد وفتح لنك محول التيار لنفس الفاز، وإعادة تركيب المصهر الخاص لهذا الفاز مع بقاء المصهرات الثاني والثالث منزوعة، ويتم بعد ذلك التأكد من دوران العداد.

طـ- إعادة الوضع للشبكات إلى ما كانت عليه.

الفصل الثالث الصحة المهنية الحوادث الكهربائية والإسعافات الأولية

المادة (26)

لضمان نجاح أداء الإسعافات الأولية في إنقاذ المصاب، تراعى المبادئ والأسس التالية :-

أـ- سرعة العمل وحسن التصرف.

بـ- التدريب العملي للمنقذ.

جـ- الإبلاغ الفوري عن الحادث / طوارئ الشركة (0795391900) أو طوارئ الدفاع المدني (199).



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 26	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

د- سرعة فصل التيار الكهربائي وإبعاد المصاب في الحالات التي تتطلب ذلك.
هـ- صحة تطبيق الإسعافات الأولية.

و- عدم اعتبار الشخص المصاب متوفياً بمجرد اختفاء علامات الحياة (كالتنفس والنَّبض)، وبحيث تجري له الإسعافات الأولية ودون تأخير، والطبيب هو الشخص المخول والوحيد باعتبار المصاب متوفياً.

الصدمة الكهربائية المادة (27)

يتم تخلص المصاب من الصدمة الكهربائية مرفقاً للخطوات والإجراءات التالية:-

أ- الإسراع بفصل التيار الكهربائي مباشرة عن المصاب، وذلك عن طريق فصل القاطع الرئيسي، أو الفرعى أو الطلب من جهات أخرى ذلك.

ب- عدم لمس المصاب بيدين عاريتين، طالما ظل ملامساً للتيار الكهربائي حتى لا يصاب الشخص المقدى بنفس التيار الكهربائي.

ج- الانتهاء على مكان وجود المصاب، فإذا كان على ارتفاع عالٍ فيجب حمايته من السقوط باستخدام طقم الإنقاذ المتوفر و المعتمد من الشركة.

المادة (28)

يجب اتخاذ الإجراءات التالية، في الحالات التي يصعب فيها فصل التيار الكهربائي عن المصاب بالسرعة المطلوبة :-

1- في حالة معدات الضغط المنخفض أقل من (415) فولط، تراعي الخطوات التالية لفصل المصاب عن الأجزاء الحاملة للتيار :-

أ- الإبلاغ الفوري عن الحادث / طوارئ الشركة (0795391900) أو طوارئ الدفاع المدني (199).

ب- استخدام وسائل عزل جافة كعصي الفايبر العازلة أو الأخشاب أو الثياب.

ج- لا يسمح باستخدام أدوات معدنية أو أدوات رطبة كوسائل للعزل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 27	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

- الابتعاد عن الأجسام المعدنية الخجولة بالتصاب لأنها ناقل جيد للتيار.
- ارتداء المنفذ القفازات المطاطية العازلة وغير المثقوبة، أو تغطية اليدين بأي قماش سميك غير مبلل.
- قيام المنفذ بعزل نفسه عن الأرض بواسطة الوقوف على لوح خشبي أو أية مادة عازلة وجافة واستخدام يد واحدة في عملية الإنقاذ.

2 - في حالة معدات الضغط المتوسط (6.6 ك.ف)، تراعى الخطوات التالية لفصل المصاب عن الأجزاء الحاملة للتيار :-

- أ- الإبلاغ الفوري عن الحادث / طوارئ الشركة (0795391900) أو طوارئ الدفاع المدني (199).
- ب- استخدام وسائل العزل التي تحمل الجهد المطلوب كارتداء القفازات والأحذية المطاطية.
- ج- استخدام عصا الضغط المتوسط العازلة، لإبعاد المصاب عن خطوط الجهد المتوسط.
- د- عمل أرضي على خطوط الجهد المتوسط، وذلك بربط سلك بنقطة تأريض الأعمدة ثم إلقاء طرفه الآخر على الجهد المتوسط الملائم للشخص المصاب.
- ه- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد فصل التيار، لضمان عدم سقوط المصاب على الأرض، باستخدام طقم الإنقاذ المتوفّر و المعتمد من الشركة.

الإسعافات الأولية للمصاب المادة (29)

بعد أن يتم فصل التيار الكهربائي عن الشخص المصاب، و الاتصال مع المعينين وكذلك مع الدفاع المدني ، تتبع الخطوات والإجراءات التالية :-

- أ- يوضع المصاب بسرعة على ظهره، ومن الأفضل أن يكون ذلك على سطح صلب وجاف.
- ب- تفقد فم المصاب وإخراج أي مادة تعوق التنفس سواءً صلبة أو سائلة، ويصحح وضع الرأس لضمان خلو مجرى التنفس من الانسداد نتيجة السقوط الخلفي للسان، كما هو موضح في ملحق الإسعافات الأولية.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 28	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ج- التأكد من تنفس المصاب وذلك بمراقبة ارتفاع وهبوط صدره من عدمه.

د- التأكد من نبض المصاب، وذلك بلمس الشريان عند المعصم (النبض الشرياني)، أو في الرقبة للتعرف عما إذا كانت ضربات القلب لا زالت مستمرة من عدمه.

هـ- مراقبة اتساع حدقة العين لأن اتساع حدقة العين يعني نقص في وصول الدم للملح.

التنفس الاصطناعي المادة (30)

قبل اللجوء لعملية التنفس الاصطناعي يجب مراعاة ما يلي:

* اذا كان المصاب لا يتنفس وقلبه لا يعمل يجب :

اولا _ العمل على اعادة قلب المصاب الى وضعه الطبيعي (ضخ الدم) ويتم ذلك بتدليلك الخارجي للقلب حتى تتأكد ان قلب المصاب عاد الى العمل .

ثانيا _ التأكد من ان جری التنفس للمصاب خالي من اي اجسام عالقة ويتم ذلك بأرجاع رأس المصاب للخلف و ذقنه للأمام .

ثالثا_ القيام بعملية التنفس الاصطناعي .

إذا تبين للمنقذ أن الشخص المصاب لا يتنفس، فعلى المنقذ أن يؤدي وظيفة رئتي المصاب بإجراء التنفس الاصطناعي له وفقاً للخطوات التالية :-

أ- يتم وضع المصاب على ظهره، وإخراج أية مواد غريبة من فمه.

ب- يتم وضع إحدى اليدين تحت رقبة المصاب، وجعل الرقبة مقوسة إلى أعلى والضغط باليد الأخرى على جبهة المصاب في الاتجاه الأسفل، وهذا سيؤدي إلى فتح فم المصاب كما هو موضح في الملحق.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 29 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ج- يقوم المنقذ بأخذ نفس عميق مليء صدره ويفتح فمه ويضعه بإحكام على فم المصاب المفتوح مع إغلاق أنف المصاب بسببه وإيمان يده التي تضغط على الجبهة، والنفخ في فمه كمية كافية من الهواء يجعل صدره يرتفع كما هو موضح في الملحق.

د- يقوم المنقذ بإبعاد فمه ومراقبة انخفاض صدر المصاب، وتكرار عملية النفخ بمعدل نفخة كل أربعة ثواني.

ه- إذا لم يكن هناك تبادل للهواء يعني أن صدر المصاب لا يرتفع، يفحص فم المصاب وينظف جيداً من أي أجسام غريبة تعوق دخول الهواء كما هو موضح في الملحق.

و- و تستأنف عملية التنفس من فم لفم بنفخ الهواء بقوة بمعدل مرة كل (4-5) ثواني بالنسبة للبالغين، وبمعدل (3) ثواني بالنسبة للأطفال، ويراعي عند عملية النفخ إغلاق أنف المصاب، وعند الرفير يفتح أنفه وتستمر هذه العملية حتى يبدأ المصاب بالتنفس الطبيعي بعد التنفس الصناعي المتواصل، ثم يرفع فم المنقذ عن فم المصاب.

ز- وضع بطانية أو معطف تحت المصاب وفوقه للتدفئة، وعندما يستعيد أنفاسه لا يسمح له بالنهوض قبل مرور ساعة على الأقل، وذلك لحين حضور فريق الأسعاف أو الطبيب.

التدىك الخارجى للقلب المادة (31)

إذا ثبت للمنقذ أن الشخص المصاب لا يوجد به نبض، فعلى المنقذ أن يؤدي وظيفة القلب بإجراء التدىك الخارجى للقلب وفقاً للخطوات التالية :-

أ- استخدام طريقة التدىك الخارجى للقلب مع عملية التنفس الصناعي، مع مراعاة عدم تعارض التدىك الخارجى للقلب مع عملية النفخ في فم المصاب، وأن تكون عملية النفخ سريعة، ثم يبعد المنقذ فمه عن المصاب ويتركه لتفريغ الهواء من داخله مع إجراء عملية تدىك خارجي للقلب لضمان استمرار مرور الدم الحامل للأكسجين لأعضاء الجسم المختلفة وخاصة المخ والكليتين والقلب، هذا إذا كان يقوم بالإجراءات الإسعافية شخص واحد، أما إذا توفر شخصان يجبان الإسعافات الأولية فيقوم أحدهما بالتنفس الصناعي، والآخر بتدىك القلب من الخارج.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 30	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ب- لعمل تدليل القلب من الخارج، يجب أن يكون المصاب ملقى على ظهره فوق أرض صلبة.

ج- تحسس صدر المريض من قبل المتقى حتى يحدد الجزء السفلي من القفص الصدري، ووضع أحد أصابع يده اليسرى على هذا الطرف، وتحريك نهاية مفصل اليد اليمنى (وليس الكف) نحو هذا الإصبع، ثم وضع اليد اليمنى فوق اليد اليمنى على الثلث الأسفل من عظمة القفص الصدري ووضع اليد اليمنى فوق اليميني، ورفع أصابع اليدين عن المصاب كما هو موضح في الملحق.

د- الضغط للأسفل بسرعة لا تقل عن 100 مرة في الدقيقة ، ويكون الضغط بكلتا اليدين واستخدام قوة كافية لتضغط اليد السفلية في الثلث السفلي للقفص الصدري بحيث ينخفض مسافة (3-5)، سم وذلك بأن تبقى ذراعي المتقى مستقيمتين وغير مثبتتين عن المرفق، مستخدماً وزن الجسم كله للضغط من الكتفين وهذا ما يسهل عليه أداء مثل هذه المهمة لوقت أطول دون تعب كبير ثم يرفع ثقله معبقاء وضع جسمه على صدر المصاب، وتكرار هذه العملية بصفة منتظمة، ويجب تكرار هذه الضغطات بانتظام (اضغط وارفع الضغط)، وفي كل مرة يضغط فيها على قلب المصاب، وكأنه يقوم بعمل القلب.

هـ- يراعى أن يستمر في النفخ في الفم بحيث يتخلل عملية التدليل الخارجي للقلب بمعدل مرحله (30 ضغطه + نفختين في فم المصاب بعد 30 ضغطه) ، وإذا كان هناك شخص واحد يقوم بعملية التنفس والإسعافات للقلب فعليه أن ينفخ في فم المصاب بالطريقة الصحيحة مرتين أو ثلاث مرات متتالية، يتبعها عمل تدليل خارجي للقلب لمدة (12) ضغطة ويستمر ذلك بالتناوب، أما إذا توفر شخص آخر فيتيكع هذا الشخص عند رأس المصاب، ويقوم بعملية التنفس الصناعي بمعدل مرة واحدة كل خمس ضغطات خارجية على القلب، ويستمر عمل ذلك حتى يستعيد المصاب أنفاسه والقلب نبضاته، كما تستمر هذه الجهدود أثناء نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مركز إسعاف أو مستشفى.

علامات الحياة على الشخص المصاب

المادة (32)

أ- بعد عملية نفخ وتدليل صحيحه وناجحة، يتم التأكد من ظهور العلامات التالية على الشخص المصاب كمؤشرات لزوال الخطر عنه :-

- 1- لون الوجه يبدأ في التغيير من اللون الأزرق إلى لون أقل زرقة ثم يميل نحو الاحمرار.
- 2- التنفس الطبيعي يبدأ في الظهور، ويزداد بمرور الوقت إلى المعدل الطبيعي ويكون مستقلًا عن عملية الإسعاف ومنتظمًا.
- 3- اتساع حدة العين يبدأ في التضيق.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 31	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ب- لا بد من استمرار عملية التنفس الاصطناعي، وتلليك القلب حتى تبدأ هذه العلامات في الظهور، ويمكن التأكد منها بظهور النبضات الطبيعية وتلمسها باليد، كما يجب استمرار إجراء العمليات الإسعافية للتنفس والقلب، بصورة صحيحة لمدة ساعة على الأقل حتى يحضر الطبيب.

الفصل الرابع مخالفات السلامة العامة المادة (33)

يتم تطبيق العقوبة المذكورة في لائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بنظام عمل موظفي الشركة لسنة 2006 (الملحق رقم 4) و ذلك حسب نص المادة رقم (53) من النظام و نص المادة رقم (49)، عند مخالفة الموظف لهذه التعليمات، ومنها ارتكاب المخالفات التالية :-

أ- عدم استعمال الملابس الواقية أو معدات الوقاية الشخصية أو عدم المحافظة عليها.

ب- عدم استعمال العدد والأدوات المناسبة للعمل الذي يؤديه، أو استعمالها بشكل غير سليم، مما يشكل خطورة عليه.

ج- استعمال معدات أو أدوات سلامة معطوبة أو غير صالحة.

د- ترك المشرف على موقع العمل دون أن يعين مشرفاً آخر مخولاً بدلاً منه.

ه- ترك الأبواب أو المناهل أو الخنادق مفتوحة وبدون أغطية أو علامات تحذير واضحة او مغادرة موقع العمل و ترك وسائل التسلق و الإرقاء مثل السلام على الأعمدة الكهربائية عرضة لتسلق الأطفال او غيرهم.

و- عدم الالتزام بإجراءات ومتطلبات السلامة العامة.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 32	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الجزاءات التأديبية

- أ- إذا ارتكبت مخالفه في تطبيق هذه التعليمات، فإن المحالف يعرض نفسه للعقوبات التالية حسب مدى المخالفه، وذلك استناداً لأحكام لائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها، وتوقع العقوبات حسب الصالحيات التالية :-
- 1- التنبية الخططي : بقرار من المدير العام او من يفوضه من موظفي الشركة.
 - 2- الإنذار الخططي : بقرار من المدير العام او من يفوضه من موظفي الشركة.
 - 3- غرامه راتب يومين : بقرار من المدير العام او من يفوضه من موظفي الشركة.
 - 4- إنذار خططي : بقرار من المدير العام او من يفوضه من موظفي الشركة.
 - 5- فصل : ويصدر عن المرجع المختص بالتعيين.
- ب- ترسل نسخة من العقوبات التي تتخذ من قبل الموقع إلى دائرة الموارد البشرية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وحفظها في الملف الشخصي للموظف.

المادة (35)

يتم تطبيق العقوبات المذكورة في المادة (49) و المادة (53) (ملحق لائحة الجزاءات التأديبية) والواردة في الفقرات (2، 3، 4، 5) عند تكرار مخالفه الموظف لتعليمات وقواعد السلامة العامة، ومنها :-

أ- تكرار المخالفات الواردة في المادة (33).

- ب- العمل على المعدات الكهربائية دون فصل التيار عنها، أو بدون تصريح عمل خاص للمخولين بالعمل.
- ج- العمل بدون تصريح عمل ساري المفعول، أو عدم التقيد بمحظيات تصريح العمل الصادر، أو تجاوز للحدود المسموح بها في شهادة التحويل وتعليمات خطوات العمل المتعددة.
- د- الدخول للأماكن المحظورة والمعلن عنها بإagna خطرة، أو إدخال أشخاص آخرين للأماكن المحظورة بدون تصريح.
- ه- الركوب بجانب سائق الرافعة الشوكية أو على الشوكتات.
- و- التسبب عن إهمال بإلحاق أضرار مادية ذات أهمية، مما يؤثر على استمرارية توزيع الطاقة أو على الأدوات أو على المواد أو على الإنشاءات الأخرى.
- ز- الإهمال في نقل أية أدلة أو آلة أو علامة تحذير لها مساس بسلامة العمل من مكانها الذي وضعت فيه حفاظاً على سلامه العاملين.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 33	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ح- قيادة الآليات أو المركبات بدون الرخصة الضرورية، أو تجاوز السرعة المحددة، أو بدون تخويل قيادة المركبة.

المادة (36)

يقوم قسم السلامة العامة بدراسة أية مخالفة لقواعد تعليمات السلامة العامة، ولم يرد ذكرها سابقاً، والتنسيب للمدير العام بالعقوبة التي تراها مناسبة، قياساً على ما جاء في النظام الداخلي لتنظيم العمل المعمول به في الشركة.

الفصل الخامس أحد عام المادة (37)

يشترط في جميع الأحوال أن يقوم بعمليات الصيانة والتشغيل أشخاص يحملون شهادة كفاءة او تخويل معتمدة من الشركة بحيث يكونوا سليمي الجسم والتفكير، وقد تدربيوا على أنظمة السلامة من قبل أنس مؤهلين، ولم دراية كافية بعمليات الإسعاف الأولى من حيث إنقاذ المصاب من الصدمة الكهربائية، وطرق إجراء التنفس الإصطناعي والإسعافات الأولية.

المادة (38)

على جميع العاملين الذين تتطلب وظائفهم اتخاذ إجراءات احترازية أثناء العمل، التقيد بمعدات و ملابس السلامة العامة وهي :-

أ- بدلة عمل أوفرهول واسع وفضفاض نسبياً ويكون له جيوب تساعده على العمل ولا تعيق حركة الفني. مصنوع من مادة مقاومة للهب.

ب- ارتداء خوذة واقية من الصدمات للوقاية من سقوط الأشياء على الرأس وضربة الشمس و توابعها مثل واقي الوجه الذي يستخدم أثناء العمل على الكهرباء الحية او أثناء عمليات الفصل و الوصل للتيار الكهربائي على الشبكة الحية.

ج- ارتداء حذاء سلامة للعمل على الخطوط يكون مريح وخفيف ولين ومحظز برأس حديدي بالمدمة يقي أطراف الأصابع من سقوط أي ثقل، بالإضافة إلى عزل مطاطي أو بلاستيكي وغير قابل للثقب في أسفله.

د- ارتداء كفوف عمل كتان او جلد أثناء العمل.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 34	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

هـ- ارتداء نظارات شمسية او شفافة لحماية العين من الشمس و اي مواد حادة و خاصة اثناء قص و تثبيت سلك الموصلات او سلك المشدات.

وـ- على رئيس الورشة المخول أن يحرص بأن يكون مع كل فني مخول كفوف مطاطية عازلة، تكون صالحة للاستعمال وخالية من الثقوب ويقوم بفحصها باستمرار قبل المباشرة بالعمل على الكهرباء الحية او عمليات الفصل و الوصل.

زـ- استخدام حزام الأمان كامل الجسم ويكون سليماً، ومفحوصاً وحال من التأكيل والعقد ويتنااسب مع حجم الشخص العامل.

المادة (39)

الإبلاغ عن إصابات العمل تعتبر من المسؤوليات المباشرة للإدارة المعنية والشخص المصاب، ومسؤوله المباشر.

المادة (40)

في حال حدوث حالة تكهرب لأحد العاملين، يحق للجميع التصرف بفصل التيار الكهربائي حسب الأصول المرعية مباشرة، وإبلاغ المسؤول عن العمل فوراً، وكما ورد في هذه التعليمات.

المادة (41)

على جميع المعنيين التقيد التام بالصلاحيات الممنوحة للعاملين، وعدم تجاوزها حسب شهادات الكفاءة والتخيير الممنوحة لهم.

المادة (42)

إن عدم الاطلاع أو الجهل أو عدم الالتزام بهذه التعليمات، أو تجاوز الصلاحيات في ممارسة العمل، لا يعفي الموظف من المسؤولية اي كانت.



تعليمية عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 35	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الملحقات



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 36	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ملحق الإسعافات الأولية

التنفس الاصطناعي


إخراج الأجسام الغريبة من داخل الجهاز التنفسي:

1- إخراج الجسم الغريب من الفم بواسطة الإصبع كالخطaf. Finger Sweep.



2- إذا كان المصاب ملقى على الأرض يجلس فوق ساقى المصاب ونضع اليدين مستقيمتان على بداية الحجاب الحاجز وندفع مع الضغط بزاوية 45 درجة.

!



3- إذا كان المصاب ما زال واقعاً تقوف خلف المصاب وندخل اليدين من تحت لإعطى المصاب ثم نضع كلتا اليدين في أعلى البطن تحت الحجاب الحاجز وندفع لأعلى مع الضغط بزاوية 45 درجة. ولغاية 5 ضخمات قوية وسريعة





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 37	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

خطوات عمل التنفس الصناعي:

1- فتح بجرى الماء.

- 1- امالة الرأس للخلف ورفع الفك
 - 2- دفع الفك السفلي
- * بما ان اللسان متصل بالفك عندما يتم رفع الفك الى اعلى يرتفع معه اللسان وبذلك يبقى المجرى التنفسى مفتوحا .



2- إخلاء بجرى الماء وتنظيفه من أي مادة تعق التنفس (قيء ، جسم غريب ، اللسان في حالة سقوطه لأسفل).



3- وضع أذن المسعف فوق أنف وفم المصاب لسماع الزفير ، وتحسن خروج الماء مع الزفير إذا وجد.
والتذكر إلى صدر المصاب لمالحظة حمل القلب





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 38	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

طرق التنفس الاصطناعي:
1- فم لفم (قبلة الحياة):

وهي إعطاء أو دفع الهواء لرئتي المصاب من فم المسعف إلى فم المصاب مباشرة بعد أن يفلق أنف المصاب مع ملاحظة ارتفاع صدر المصاب دليلاً على دخول الهواء إلى الرئتين.




2- فم لأنف :

هي عملية إعطاء أو دفع الهواء داخل رئتي المصاب من فم المسعف إلى أنف المصاب بعد أن يفلق فمه وتستعمل هذه الطريقة في حالات وجود عائق بفم المصاب، مثل قطع كبير ونزف في الفم، أو وجود حروق في الفم نتيجة استعمال مادة كيميائية أو اشتباك غاز سام.



3- فم لفم وأنف:

وهي إعطاء أو دفع الهواء لداخل رئتي المصاب من فم المسعف لفم وأنف المصاب مباشرة ، وتستعمل للأطفال بسبب صغر وجه الطفل.



شرح عملية التنفس الاصطناعي

1 - يوضع المصاب مستقيماً على ظهره.
2 - تحرير المسالك الهوائية والمحافظة عليها سليماً.

3 - ارجاع الرأس للخلف وسحب الذقن للأمام وذلك بوضع احدى اليدين أسفل عنق المصاب والثانية فوق جبهته وبهذا تكون المجاري التنفسية متحررة ومستقيمة أكثر ما يمكن.

4 - إغلاق أنف المصاب باليدي التي على جبهته حتى لا يخرج منها المدفوع في فمه وابقاء الفم مفتوحاً استعداداً لعملية التنفس.

5 - يأخذ المسعف شهيقاً ويطبق فمه على فم المصاب اطباقاً مكيناً.

6 - ينفخ المسعف في فم المصاب حتى يتضدد صدره.

7 - يبعد المسعف فمه من فم المصاب حتى يتضدد صدره.

8 - يأخذ المسعف نفساً ثانياً ثم يعيد العملية بمعدل 12 مرة في الدقيقة.

9- يستمر التنفس الاصطناعي لحين رجوع التنفس لوضعه الطبيعي وان طلت مدة ، ومن الأفضل تناوب اثنتين من مسعف في اجراء عملية التنفس الاصطناعي.

* من الأفضل استعمال قناع التنفس في عملية التنفس الاصطناعي



تعليمية عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 39	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

4- طريقة نيلسون:

تنفذ في حالة إصابة العمود الفقري ، وللصاب ملقى على بطنه أو في حالة الغرق. ويوضع المصاب على بطنه ويتم وضع يديه تحت وجه، مع وضع راسه على أحد الجانبين. ثم نضغط على ظهره على عظمي لوح الكتف حتى نضغط الرئتين لمدة 5 ثوان، ثم نرفع المصاب قليلاً حتى تملأ الرئتين. ثم تكرر العملية.



5- طريقة سلفستر:

تنفذ في حالة أن يكون فم المصاب وأنفه في حالة لا تسمح بتنفس التنفس الاصطناعي . ويوضع المصاب على ظهره وتوضع يدياه على صدره ويضغط المسعف على يديه ويكون حالساً خلف رأسه، وستستخدم في حالات الموابل.





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 40	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

اصابات الجهاز الحركي(الكسور):

تعريف الكسر : يعرف الكسر على انه انفصال او شعر في النسيج العظمي

أسباب الكسور:

1. عنف مباشر : ويعني تعرض العظم لاصابة مباشرة كما في حوادث السير والسقوط وارتطام الجسم بجسم اخر صلب

2. عنف غير مباشر : ويعني حدوث الكسر بعيداً عن منطقة التعرض ومثال ذلك كسور العمود الفقري نتيجة السقوط على القدمين وكسر الترقوة نتيجة السقوط على مشطى اليدين

3. التقلص العضلي : ويمكن أن يحدث نتيجة لبعض الامراض

4. الحركات الدورانية المفاجئة : مثل كسر الساق نتيجة لاتفاق مفاجئ في مفصل القدم



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 41	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

أنواع الكسور:

1. الكسر المغلق: ويعني حدوث الكسر مع عدم وجود جرح في الجلد
2. الكسر المفتوح: ويعني الكسر مصحوب بانفصال في الجلد وبروز العظم
3. الكسر المضاعف: (المختلط) ويعني الكسر المغلق او المفتوح ويؤدي الى حدوث مضاعفات كقطع الاوعية الدموية والاعصاب والاعضاء الداخلية مثل كسر في احد الاضلاع يؤدي الى انثقاب الغشاء البلوري

اشكال الكسور:

- (أ) الكسر المعترض : الكسر الذي يحدث ويؤدي الى تباعد طرفي العظم عن بعضها البعض
- ب) الكسر الحزوني: وهو حدوث خط الكسر بشكل لولبي
- ج) الكسر المفت: وفيه يت分成 العظم الى شظايا وقطع صغيرة
- د) الكسر المضغوط: الكسر الذي يحدث فيه تداخل بين نهايتي العظم المكسور
- د) الكسر المنحرف : ويكون فيه الكسر بشكل مائل
- و) الشعر: وهو انفصال في العظم دون ابتعاد طرفيه عن بعضها



تعليمية عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 42	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

علامات واعراض الكسور:

- عدم القدرة على تحريك العضو المكسور
- الم موضع شديد يزداد عند الملمسة والحركة
- التورم الناتج عن التجمع الدم والسوائل
- التشوه وعدم انتظام الخط التشريحي مثل (بروز العظم تحت الجلد وقصر العضو المصباب او دوران القسم للخارج كما في كسر الفخذ
- الخشونة بالعظم في الكسور المفتوحة
- بروز العظم إلى الخارج في الكسور المفتوحة
- ازرقان الجلد بمكان الاصابة نتيجة لنزف الدم وتجمعيه تحت الجلد

مضاعفات الكسور:

- إصابات الأوعية الدموية المارة بالقرب من منطقة الكسر وحدوث التزيف
- إصابة الأربطة والعضلات
- إصابة الأعصاب وإمكانية حدوث الشلل
- حدوث الصدمة وذلك نتيجة اما لنزيف الشديد او الالم الشديد
- اصابة الاعضاء الداخلية



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 43	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

العوامل التي تؤثر على التآم الكسور

1. الجنس: ذكر او انثى (الذكر الالاتام أسرع)

2. العمر: الأطفال أسرع من الكبار بالسن)

3. مكان الكسر

4. شكل الكسر

5. التغذية

6. الاسعاف والمعالجة الصحيحة للكسر

اسعاف الكسور بشكل عام

يساعد اتخاذ الاجراءات السليمة في اسعاف الكسور بسرعة وتقلص الفترة الزمنية التي يحتاجها شفاء العضو، ويمكن تحقيق هذا الهدف باتباع ما يلي

1. تخفيف الألم وإراحة وطمئن المصاب

2. تثبيت المنطقة المصابة باستخدام الجبيرة المناسبة

3. عمل العلاقات إذا لزم الأمر لإراحة العضو المصاب



تعليمية عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 44	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

كسر العمود الفقري

يصنف كسر العمود الفقري بأنه احدى الإصابات الخطيرة لذا يجب مراعاة الحذر والعنية الفائقة عند التعامل مع هذا النوع من الإصابات لأن أي خطأ قد يضر بالحبل الشوكي ويؤدي إلى الشلل في أسفل منطقة الإصابة

أسباب كسر العمود الفقري

1. عنف مباشر: ضربة مباشرة على العمود الفقري أو حوادث السير
2. عنف غير مباشر: مثل السقوط على القدمين أو الرأس مثل حوادث الغوص بالرأس

علامات واعراض كسر العمود الفقري

تظهر على المصاب بعض علامات واعراض الكسر بشكل عام بالإضافة للعلامات المميزة التالية:

1.الم شديد في منطقة الظهر ويشعر المصاب ان نصفه الأسفل غير موجودة

2.عدم السيطرة على الاطراف

3.التسميل والخدران

4.فقدان الاحسنس

5.انخفاض ضغط المصب

6.عدم السيطرة على عضلات الصدر بكسور الفرات العنقية

اسعاف كسر العمود الفقري

- عدم تحريك المصب
- تثبيت الأطراف والمفاصل
- وضع الحشوات في التجاويف الموجودة
- نقل المصاب على النقالة كقطعة واحدة
- نقل المصاب إلى المستشفى مع مرافقه العلامات الحيوية



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 45	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

عضة الأفعى

تمتاز الأفاعي السامة بوجود بؤبؤين ونابين متدينين من الفك العلوي ، كما ان لها صف واحد من الحراشف على ظهرها وتكون سوم الأفاعي من بروتينات معقدة لها تأثير على أجهزة الجسم المختلفة وهذه السوم مختلفة من حيث التأثير فبعضها يؤثر على الجهاز العصبي والنعوض الآخر يؤثر على الدم مؤدياً إما للنزف أو التخثر وتحتاج الأعراض والعلامات حسب تأثيرها على الجسم

العلامات والأعراض

1. العلامات والأعراض الموضوعية

العلامات والأعراض العامة

- (أ) العثيان والتقيؤ
- ب) ازدياد معدل ضربات القلب
- ج) التشنجات والتهيج والهذيان
- د) شلل في عضلات مختلفة
(عضلات التنفس والبلع)

أ) ألم حارق في مكان العضة

ب) وجود مكان التأين

ج) التورم

د) التئميم

الاسعاف

- تهدئة المصاب وتمطيشه
- إراحة المصاب وعدم السماح له بالحركة
- تنظيف مكان العضة بالماء والصابون
- وضع أربطة أسفل وأعلى العضة
- تبريد المنطقة بكيس من الثلج
- تثبيت الجزء المصابة بمستوى أسفل من القلب
- إخراج الإنعاش القلبي
- إذا بالإمكان اخذ الأفعى مقتولة للمستشفى
- مراقبة المصاب



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 46	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
Rev B: إصدار	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

لدغة العقرب

العلامات

الاسعاف

1. ألم في مكان الدلغ
2. نعاس
3. التنميل
4. ازدياد افراز اللعاب
5. تشنجات عضلية
6. التقيؤ
7. صعوبة في التنفس
8. غيبوبة

لسعة الحشرات

قد يتسبب لسع الحشرات (النحل والدبابير) الموت نتيجة الصدمة التحسسية)

الاسعاف

- (ا) ازالة الابرة (الزبانة)
- تنظيف مكان اللسعه بالماء والصابون
- تبريد المنطقة المصابة بالثلج لمنع التورم
- النقل للمستشفى في الحالات التالية:
 أ) اذا كانت هناك علامات واعراض العامة
 ب) لسعات متعددة

العلامات


1. ألم واحمرار وتورم
2. علامات الصدمة
3. تقيؤ وغثيان
4. الشعور بثقل في الصدر
5. التورم حول العينين



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 47	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ملحق الاصعافات الاولية
ضربية الشمس


ضربية الشمس



ضحايا ضربية الشمس



علامات الاجهاد الحراري





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 48	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية


التعامل مع الاجهاد الحراري

الاسعافات الاولية

- * نقل المصاب الى النزل
- * وضع جسم المصاب على احد جانبيه
- * بلال جسم المصاب بالماء البارد
- * استخدم مروحة لتبريد جسم المصاب
- * قم بازالة بعض ملابس المصاب
- * استخدم الماء البارد على جسم المصاب
- * راقب نبض المصاب وعينيه
- * اتصل بالدفاع المدني

الاعراض

- * التشنجات
- * الاجهاد الحراري - جسم المصاب مبلل وحرارته منخفضة
- * ضربة شمس - جسم المصاب جاف وحرارته مرتفعة



النزل

النزل


- * النزل ضروري في حال كانت درجة الحرارة اكثر من 39.5 سلسيلوس.
- * لا يجوز استخدام النزل الذي في داخل المركبة الا اذا كان المكيف يعمل .
- * النزل يمكن ان يكون طبيعيا او صناعيا بشرط لا يشكل على صحته سلامه الموظفين اي خطر





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 49	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

شرب الماء



شرب الماء

* يجب شرب معدل كأس ماء واحد كل 15 دقيقة لكل موظف بما يعادل 4 لتر ماء ونصف باليوم لكل موظف .

* يجب تجنب شرب :

- المشروبات الساخنة
- المشروبات الكحولية
- المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر
- المشروبات المحتوية على المنبهات العصبية مثل الكافيين
- ...

* آخذًا بعين الاعتبار أن الملابس المستخدمة للعمل تزيد من الحمل الحراري على الجسم .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 50	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الجديد في عام 2012

الاجراءات المتبعة لتعظيم التعامل مع موجات الحر (35 سلسيل فما فوق)

* وسائل الاتصالات:

- الهاتف النقال

- الراديو

* اخبار العاملين والموظفين عن اعراض الاجهاد الحراري وضررية الشمس .

- تذكير الموظفين بشرب الماء باستمرار بمعدل كأس واحد كل 15 دقيقة .

- المراقبة الدورية على الموظفين الحديثون .

* يجب على المراقبون في العمل متابعة النشرة الجوية باستمرار لأخذ الاجراءات المناسبة.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 51	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية



الخلاصة

- * تعود على شرب الماء دائمًا حتى ولو لم تكن عطشًا.
- * استرح في منطقة الظل في وقت الاستراحة.
- * لاحظ الاعراض المبكرة للاجهاض الحراري
- * تعلم الاجراءات الواجب تباعها في حالة الطوارئ
- * تبع خوذة وملابس العمل المناسبة لأنها تسقّم على حجب اشعة الشمس القوية.



تعليةة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 52	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

صدمة التعليق



هي ردة فعل طبيعية من جسم الإنسان تحدث هذه الحالة عندما يكون الشخص مجبراً على الوقوف عالماًًياً ولا يتحرك مما يؤدي إلى تجمع الدم في الجزء السفلي من جسم الإنسان (تحت الخصر) وقد تؤدي هذه الصدمة في حالة عدم الاهتمام إلى الوفاة في وقت قصير جداً.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 53	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ما هي صدمة التعليق

صدمة التعليق هي ردة فعل طبيعية لجسم الانسان بسبب بقاء الشخص عمودياً (بلا حركة) وعدم القدرة على الوقوع ويمكن ان تحدث مع اي شخص .

ان القلب والجهاز الدموي لا يتكيف بشكل جيد مع وضعية الجسد العمودية حيث ان الجاذبية تؤثر على الدماء وتبقيها في الأنسجة والأوعية الدموية الموجودة في الساقين ، وانقب لا يتمكن من ارجاعها لأعده ضخها مما يؤدي الى الاختباء والوقوع بسبب عدم وصول الدماء الى الدماغ وهذا الشئ لا يهم حيث بعد عملية الوقوع ينتشر الدم في أجزاء الجسم حيث ان تأثير الجاذبية سوف يزول ولكن في حالة الاستمرار بالوقوف سيؤدي ذلك لنوفاة .

وبعد تغير وضعية الوقوف يمكن التحرك ، وهذا لا يشكل خطر على الحياة يتم دفع الدم من الارجل الى القلب عن طريق عضلات وانسجة الارجل بواسطة الحركة حيث ان الحركة تساعده على ضخ الدماء الى القلب ولكن في حالة الوقوف والسكنى سيؤدي ذلك في بعض الحالات الى الاختباء وتؤدي المشكلة الحقيقة بعد الاختباء في حالة ان تكون محجوزاً في مكان لا تستطيع الا الوقوف فيه وعدم تحرر الدم من القدمين يؤدي ذلك الى الوفاة .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 54	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

ماذا يحدث فعلياً عند الاصابة بصدمة التعليق؟



بداية الدم وain يذهب :

جسم الإنسان يحتوي حوالي 10 لتر من الدماء ، اختب الدماء موجود في الشرايين والأوردة .

احتبر الشرايين والأوردة على أنها خزان ، يمكن لها أن تتمدد بشكل أكبر كل ما تم ضخ الدم فيها ، لذلك إذا أردت أن تملأها يجب أن تفرغ الأجهزة الأخرى التي حولها ، وهذا ما تقوم به العضلات الصغيرة حول الأوردة

وفي فترة الراحة لهذه العضلات كل الدماء تتجه للأسفل بفعل الجاذبية . وبفعل عضلة القلب يمكن ارجاع هذا الدم كاملاً ليمر بالرأس ويباقي أجزاء الجسم .

ولنتم عملية ارجاع الدم من الأسفل تحتاج ضغط على لتنم هذه العملية ، لكن تم اكتشاف حل سهل عن طريق ما يسمى القلوب الموجودة في الساق _ الأوردة الموجودة بالساق لها صمامات ياتجها واحد _ وكل ما علينا هنا هو الظفط عليهم ومع الحركة سيتم رفع الدم للأعلى تدريجيا ..

إذا نقصت كمية الدم الواردة للدماغ ، فإن الدماغ سيقوم بدخول الشخص بما يسمى الصدمة ، مما يؤدي إلى زيادة في التبض وسرعه في التنفس ، سوف تحس بوعكة والارتباك والبرودة والتعرق ، سرعة التبض تدل على سرعة ضخ الدم في الجسم خصوصاً الدماغ وهذا يعطي الشخص المصابة بعض الوقت ، لكن أيضاً يضغط الدم إلى الأجزاء السفلية بكمية أكبر ، في هذه الحالة يتآخذ الدماغ قرار الأخماء.

لماذا الأخماء !!! ، لأنك عندما يغمي عليك يؤدي ذلك إلى السقوط وبالتالي تحريك الدم من أسفل الجسم ، وهذه بفعل الذكرة المخزنة بالدماغ من ملايين السنين ، لكن المشكلة إذا لم تسقط بعد عملية الأخماء هنا يكون الدماغ في مشكلة لا يجد لها حل وقد يتسبب ذلك إلى الوفاة .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 55	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

اعراض الصدمة :

عندما تقل كمية الدم الوارضة للدماغ يحدث ما يلى :

ازدياد في سرعة النبض والتنفس سوف تحس بوعكة والارتجاف والبرودة والتعرق

مالمدة الزمنية للبقاء معلقاً حتى تحدث هذه الصدمة ؟

في حالة ان الارجل ثابتة خلال 3 دقائق اما المتوسط الزمني من 5-20 دقيقة ومن ثم يأتي الاختفاء وبعدها بدقائق قليلة يبدأ الدماغ بالموت ، ولكن في حالة البقاء معلقاً حتى بعد الاختفاء تؤدي الى الوفاة حيث يفقد الانسان قدرة التحكم في المجاري التنفسية وعندها يختنق الانسان في ظرف ثواني .

في اسواء حالات صدمات التعريق تحدث الوفاة خلال 10 دقائق مما يحدد ان تكون فترة الإنقاذ تحت هذه المدة .

وتعتمد المدة الزمنية على وضع جسم المصاب (طوله ، وزنه ، جنسه ، لياقته ، عمره ،) فبعض الاشخاص يمكن ان يتحمل 10 دقائق وبعضهم 16 لكن الاشخاص الكبار بالسن سوف يصابون بسرعه بهذه الصدمة من غيرهم لأن عضلاتهم تكون ضعيفه لتحكم بدم ، وايضا الاشخاص الصغار بسبب انهم يكون قصار القامة فأنهم يصابون بسرعه بهذه الاعراض .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 56	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

طرق الحماية من صدمة التعليق :



أفضل طريقة للحماية من صدمة التعليق هي عدم الوقوع في مكان يسبب هذه الصدمة ، اغلب حوادث الموت بسبب صدمة التعليق كان يمكن تجنبها

طرق الحماية ، ويتم تقادم صدمة التعليق يتم بطريقتين :
اما بمنع الدم من النزول الى اسفل الجسم او بأيجاد طريقة لضخ الدم من اسفل الجسم الى اعلاه ، واتخاذ اي من الطريقتين يعتمد على الحالة الموجودة بها المصاب ، ويجب علينا مراعاة اتخاذ الطريقة الصحيحة

الطريقة 1 :

الجلوس او اخذ الراحة والهدوء :

على الاغلب انت تقرأ هذا الكلام وانت جالس على كرسي ، ومع ذلك لم تمت وهذا بسبب ان فخذك يتوجهان افقيا حتى مع عدم تحريك القدمين . افضل حل لمن لا يستطيع تحريك قدميه بسبب وجوده في مكان يحجزه هو تكون الاقام بهذه الوضعية بشكل افقي مع العمود الفقري فيمكن تقليد هذه الوضعية حتى وانت معلق حيث يتم استخدام حبل او اي مادة لرفع مستوى القدمين (من تحت الركبة) ليصبح متوازياً مع الحوض .

وهذه الطريقة يجب تطبيقها سرعاً في حالة صدمة التعليق وذلك لمنع الدم من التجمع بالساقين السر في هذه العملية هو رفع الركبتين وتقليل استخدام القدمين حيث ان استخدام القدمين سيؤدي الى المزيد من الدماء التي تضخ للقدمين .

الطريقة 2 :

ال الخيار الآخر وهو تقنية تستخدم لتأجيل حدوث الصدمة الا وهي حركة الدراجة الهوائية الخفية (البسكليت) حيث يتم تحريك القدمين عندما يكون الشخص معلق بالهواء كاستخدام دراجة هوائية وذلك يؤدي الى ضخ الدم وإرجاعه من القدمين الى القلب ولكن هذه العملية تحفظ إعادة ضخ الدم الى القدمين حيث ان العضلات تحتاج الى الاكسجين بشكل اكثر وقد يصاب الشخص بالإجهاد او التشنجات مما يؤدي الى وقوف مقاوم في الحركة وتجمع الدماء بالساقين بشكل اسرع .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 57	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

لماذا الطريقة الثانية خطأ :

لأنها غير مفيدة بتنا لا ي شخص اذا كان غير قادر على الحركة اي انه موجود في مكان محجوز واذا استطعت الحركة فان كمية الاكسجين المستعمله لحركة الساقين ستكون كبيره وبالتالي تصل كميته قليله منها للدماغ وبالتالي يمكن ان تحدث عملية الاغماء . والشيء الآخر في الطريقة 2 انه اذا بدأت بعمل هذه الطريقة لا يمكن ان تتوقف لانه اذا توقف سوف تتوقف عملية ضخ الدم الى اعلى الجسم وبالتالي الاغماء ، ومع ذلك فلن الاستمرار بها يؤدي الى زيادة الحمل الاكسجيني على الساقين ويقللها بالنسبة للدماغ . الهدف من طرق الحماية هي منع عملية تجمع الدم في الساقين و ان تتم عملية ضخ الدماء الى القلب وبقية الجسد واعلى الجسم

الصدمة الغير متوقعة

اذا كان عملك او تمرينك يشكل عليك خطر بسبب صدمة التعليق لكن لم تتوقع ذلك ، يجب من الافضل ان يكون هناك فريق انقاذ جاهز و مدرب في كل الاوقات لعملية الانقاذ ، وكلما زادت نسبة الخطورة توجب على العامل اخذ عدة افراد اقذاع معه . العامل الذي يتوقع حدوث صدمة التعليق له بسبب حدوث اخطاء في عمله يجب عليه وضع خطه للتصريف في حال حدوث ذلك معه ، حتى ولو كان ذلك نادر الحدوث ، لأن ذلك يضمن له سلامته وسلامة اصدقائه ومعداته والمجتمع من حوله .

صدمة التعليق المتعتمدة :

في حالة ضرورة التعليق حاول تطبيق النقاط التالية :

- رفع الركبتين كما في عملية الجلوس وحتى لو كان كل 5 دقائق حيث من الصعوبة في البقاء في هذه الوضعية ولكنها تساعد على ابقاء الدورة الدموية على عملها ويامكاثك استعمال حبل او اي شئ ممكن ان يساعد على ابقاء الركبتين بنفس مستوى الحوض أفقياً .

هناك حالات تسبب صدمة التعليق التي تؤثر على الشخص مثل : الطيران ، الصلاه الطويله.....

1- اذا كان لا يوجد سهل للتخلص من الوضع المسبب لصدمة التعليق ، قم بتحريك ركبتيك الى مكان الجلوس ، وقد لا تتمكن من البقاء في هذا الموضع مطلقاً لذلك حاول الحركة كل فترة .

2- في عملية التسلق الجبال يمكنك ان تحرك جسمك في اكثر من اتجاه لذلك هذا يساعد على اخراج الدم ورفعه من القدمين .

3- التارجح اذا لم تقدر على ان تكون في وضعية الجلوس حيث يصبح الرأس الى الاسفل والقدمين الى الاعلى مع العلم بأنه يجب التأكد من عدم وجود اي مخاطر اثناء اداء هذه الحركة

4- عند عدم امكانية تبني وضعية الجلوس او التارجح فيجب تقليل مدة التعليق بحيث ان لا تكون اكبر من 5 دقائق .

5- استعمال نقالة المريض ، يجب توخي الحذر في استعمال النقالة لأن الرفع الافقى السريع لها يؤثر على المصاب ، وكثير من المصابين قتو جراء النقالة ، لذلك يجب ان لا يطول استخدام النقالة لفترة تتعدي ال خمسة دقائق لأن ذلك يؤثر على المصاب .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 58	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

تدريب الناس المعرضون لصدمة التعليق :

كل الاشخاص المعرضون للأصابة بصدمة التعليق يجب عليهم الأخذ بعين الاعتبار مخاطر صدمة التعليق وما السبل الممكن عن طريقها تجنب الاصابة بها ، و الاساليب السليمة المستخدمة في حالة الطوارئ .

يجب على العاملين مراعاة ما يلى :

* تجنب العمل الا اذا كنت تجلس او تستعمل ساقيك خلال العمل حتى لا تتعرض لصدمة التعليق بصدمة التعليق * اذ اصيب شخص بصدمة التعليق وكان من الصعب انقاذه فلن رفع ساقيه الى مكلان الجلوس يساهم بشكل كبير في انقاذه حياته .

* عند انقاذه شخص مصاب بصدمة التعليق تجنب تمديده على الارض بل قم بأجلاسه لمدة لا تقل 30 دقيقة.

المعالجه من الاصابه بصدمة التعليق :

معالجة شخص مصاب بصدمة التعليق لا يهدى من الاسعافات الاوليه ، اذا لم يكن عندك معرفه بعملية الانقاذه فلن مساعدتك له قد تسبب فتنه الاعراض المتزامنة لصدمة التعليق:

عند انقاذه اي شخص معلم يجب اتباع الخطوات التالية :

- 1- رفع الركبتين بحيث ان تكونا على نفس مستوى الحوض افقياً حتى يتم انقاذه الشخص
- 2- عند انقاذه الشخص تجنب تمديده الشخص ويجب ان تبقىه جلساً ولمدة 30 دقيقة
- 3- اعلام المسعفين او الاطباء بالحالة (صدمة التعليق)

لماذا يجب ابقاء الشخص جالس لمدة 30 دقيقة بعد انقاذه ؟

عندما يتجمع الدم في القدمين في البداية يكون الدم مشبع بالاكسجين والغذاء حيث تأخذ عضلات الساقين حاجتها من الدماء ولكن الدم لا يرجع الى القلب والرئتين مما يؤدي الى ان العضلات تستخدم الدهون لتوفير الطاقة المطلوبة وذلك يؤدي الى افراز مواد تكون سامة عند وصولها لنسبة عالية ، وعند تمديده الشخص فإن هذه السموم ستتحرك مع الدم اضافة الى نقص الاكسجين وقد تسبب في ايقاف القلب او احداث ضرر للدماغ او الكبد او الكله وفي اغلب الحالات قد تؤدي الى الوفاة ، وهذا يحدث في حالة تمديده الشخص بعد الصدمة يجب ابقاء الشخص في وضعية الجلوس لفترة كافية حتى يتمكن الدم من التخلص من هذه السموم

في حالة التعرض لصدمة التعليق احتملة فقدان الوعي بسبب نقص كمية الدماء المنتدفعة الى الدماغ وفي حالة فقدان الوعي اثناء التعليق يفقد الشخص القدرة على التحكم بالمجاري التنفسية وذلك يؤدي الى الوفاة .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 59	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

الاجراء الاول لمعالجة المصابين ب صدمة التعليق :

الهدف من الاسعاف الاولى هو اعادة الدم الى الدماغ ، لا تسمح للمصاب بالتمدد ارضا حتى ولو للحظة بسيطة الا اذا كان هناك حاجة لأجراء التنفس الاصطناعي ، صدمة التعليق تسبب الخدر للقدمين ، اذا شكى المصاب من عدمة الام في ساقيه خصوصا عند تحريكهم فلن افضل حل لذلك هو اجلاس المريض في وضعية الجلوس .

اذا كان المصاب مغما عليه:

اذا لم يتم افقة المريض من الغيبوبة بسرعة فيجب على المنفذ ان يقوم بأرجاع ركبتي المصاب الى وضعية الجلوس ، او برفع جسمه وتمديد قدميه كما في الجلوس ، وهذا يقلل تأثير الجاذبية على الدم ويجب على المصاب عدم الوقوف او اجراء اي تمرين او الاكل ، وذلك لابقاء المرض مرتاحا وبالتالي تقليل من معدل سرعة ضربات القلب . واذا توفر جهاز الاكسجين شغله على درجة 100% واعطه للمصاب ، تذكر كل شخص مصاب بصدمة التعليق لمدة 10-20 دقيقة يجب ان يأخذ الى المستشفى لاجراء فحص دم له .

اذا كان المصاب غير مغما عليه:

عملية الخروج من الصدمة لا يتم بسرعة لذلك على المساعد ان يقوم برفع ركبتي المصاب الى موضع الجلوس لتقليل تأثير الجاذبية على دم المصاب .

عملية انقاد المصاب من الصدمة لا يتم بتمدیده ارضا لأن ذلك يؤدي الى موته ، لذلك يجب اجلاس المصاب في وضعية الجلوس ، لكن يتم تمديد المصاب ارضا في حالة واحدة ، اذا كان بحاجة الى التنفس الاصطناعي .

الحالة الوحيدة التي يمكن تمديد المصاب وهي في ضرورة اجراء عملية التنفس الاصطناعي للشخص المغمى عليه لا تدع الشخص الذي يعاني من صدمة التعليق ان يقف او يتحرك الاكل والشرب

ان الجلوس هادئ او الاسترخاء افضل شئ حيث يتم اعطاء القلب الوقت الكافي ليقلل من الجهد في نسبة عمل القلب ولا يهم زاوية الركبتين حيث ان الوضعيه الخطأ ان الجسد عامودي القدمين متذبذبين في حالة وجود اكسجين يفضل استخدامه للمساعدة على التنفس

يمكن نقل الشخص الواقع الى المستشفى او الطوارئ في سيارة عادية ولكن اي شخص يتعلق لفترة ما بين 10-20 دقيقة يجب اخذة لل المستشفى واجراء فحص دم للتأكد من ان كل شيء على ما يرام اذا كان الشخص المعوق مغمس عليه يجب ان تتأكد من ان المجاري التنفسية سلسة لكي لا يختنق الشخص.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 60	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية


الخلاصة:

- 1- اذا اجبت او وضعت في موقف يجبرك على الوقوف فتره طويه فأن افضل و اسهل حل لتلافي الاصابه بصدمة التعليق هو رفع الركبتين الى مستوى الجلوس .
- 2- تجنب الوقوف فتره طويه واذا احسست بأي الم قم بتغيير حالة جسمك الحركيه .
- 3- لا ترك اي شخص يمكن ان يصاب بصدمة التعليق لوحده ، و بالطبع اذا تم اصابته بصدمة التعليق يجب ان تكون على علم بطريقة الانقاذ السليمه للمصاب .



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 61	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
Rev B: إصدار	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

انقاذ رجل مصاب من على عمود كهربائي (Pole Top Rescue)



-- استخدم جهاز الاتصال للاتصال مع الطوارئ او الاسعاف -1

يتكون المحتوى من تعليمات التعامل مع :

- 1 - انقاذ رجل مصاب من على عمود كهربائي
- 2 - انقاذ رجل مصاب عن خط كهربائي باستخدام الرافعه

1 - انقاذ رجل مصاب من على عمود كهربائي

التعليمات :

- * اتصل بخدمة الطوارئ الخاص بالشركة على رقم (0795391900)
- * او اتصل بالدفاع المدني على رقم (199).
- * اذا تمت عملية الاتصال، يجب على الشخص المخول بالاتصال ان يبعي

جهاز الاتصال متوفراً معه حتى وصول المساعده من الطوارئ او الدفاع المدني

* اذا كان المصاب في منطقة بعيده او معزوله يجب على الكادر المرافق ان يقف في مكان مرئي وان يشير الى فريق الطوارئ او الاسعاف عن مكان الاصابه باستخدام اي من وسائل الانذار و الإتصال.

2- الخطوات السليمه لانقاذ المصاب :

- * تأكيد من وجود اي خطورة قبل الاقتراب من العمود وتشمل:
 - حرارة العمود
 - شدة اصابة الرجل
 - حالة قمة العمود والعراضيات الراكبه عليه .
 - واي مخاطر اخرى تؤثر على سلامة المنفذ



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 62	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

3- استعمال الكفوف المطاطية (كلاس 0,2,4)

- * عند وجود الفولتيه العاليه اللحظيه _ فولتيه اعلى من المسموح بها على الخط_ الكفوف المطاطية (كلاس 0,2,4) يجب استخدامها لزيادة الحمايه للمنقذ في حال وجود هذه الفولتيه خلال عملية الإنقاذ .



صورة 2 - عملية الإنقاذ وآخذ النظرية المبدئية

3 – التسلق باستخدام الحزام الى افضل نقطه للإنقاذ

- * عند التسلق لمكان المصايب ، من المهم عدم لمس المصايب
- * تسلق لنقطه اسفل المصايب وخذ نظره مبدئيه للتتأكد من سلامه العملية كما في الصوره 2.

4 – عملية ربط المصايب للتجهيز لعملية الإنقاذ

- * ان الحبل هو افضل اداه ربط يمكن استخدامها لعملية الإنقاذ .
- * تأكد من ان الحبل المستخدم ينزل طرفان على الخطاف .
- * عند استخدام العراضيات في عملية الإنقاذ، قم بلف الحبل النزول على العراضيات لفه كامله . كما في الصوره 3 .



صورة 3 - عملية لف حبل النزول لفه كامله على العراضيات

* عند استخدام طريقة المفك ، اعمل شق باستخدام المفك افقيا عكس سطح العمود.



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 63	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

قم بلف حبل النزول لفه كامله حول العمود وفوق المفك، الصوره (5,4)

* قم بربط حبل الانقضاض حول جسم المصاب اسف ذراعيه، قم بربط على الاقل 3 عقدات .

* قم بانزال المصاب بحذر لتفادي السقوط المفاجئ اذا قطع الحبل .

5 – عملية قطع قص حزام الامان عن المصاب

* باستعمال سكين حاده ، قم بقطع حزام الامان عن المصاب.

6 – انزال الرجل المصاب


* قم بانزال المصاب عن العمود الى اوضاع نقطه تراها على الارض

7 - قم بتقييم حالة الاصابه للعامل.

* قم بأجراء الاسعافات الاوليه والتنفس الاصطناعي صورة 6.



صورة 6 – الاسعافات الاوليه



صورة رقم 5



صورة رقم 4



تعليةة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 64	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

قم بلف حبل الإنقاذ لفه كامله حول العمود وفوق المفك، الصوره (5,4)

* قم بربط حبل الانفاس حول جسم المصايب استهذارياعيه، قم بربط ثلاث عقد على الاقل.

* قم بأنزال المصايب بحذر لتفادي السقوط المفاجئ اذا قطع الحبل .



صورة رقم 5



صورة رقم 4

5 – عملية قطع حزام الامان عن المصايب

* باستعمال سكين حاده، او اداة قطع للحبل معتمدة، قم بقطع حبل حزام الامان عن المصايب.

6 – انزال الرجل المصايب

* قم بأنزال المصايب عن العمود الى اقرب نقطه تراها على الارض

7 - قم بتقييم حالة الاصابه للمصايب.

* قم بأجراء الاسعافات الاوليه والتنفس الاصطناعي حسب الصورة.





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 65	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

2 - إنقاذ رجل مصاب من على عمود كهربائي باستخدام الرافعه

التعليمات

- * اتصل بخدمة الطوارئ (0795391900)
- * او اتصل بالدفاع المدني (199)
- * اذا تمت عملية الاتصال يجب على الشخص المخول بالاتصال ان يبقى متوفرا على جهاز الاتصال حتى وصول المساعده من الطوارئ او الدفاع المدني .
- * اذا كان المصاب في منطقة بعيده او معزوله يجب على الكادر المرافق ان يقف في مكان مرئي وان يشير الى فريق الطوارئ او الاسعاف عن مكان الاصابة باستخدام اي من وسائل الانذار والاتصال .

2- خطوات السليمه انقاذ المصاب :

- * تأكيد من وجود اي خطورة قبل الاقتراب من العمود وتشمل :
 - حرارة العمود
 - شدة اصابة الرجل
 - حالة قمة العمود والعراضيات الراكيه عليه .
 - واى مخاطر اخرى تؤثر على سلامه المنفذ

3- استعمال الكفوف المطاطيه (كلاس 0,2,4)

- عند وجود فولتيه الخطورة (فولتيه اعلى من المسموح بها على الخط) الكفوف المطاطيه(كلاس 0,2,4) يجب استخدامها لزيادة الحمايه للمنفذ في حال وجود هذه الفولتيه خلال عملية الإنقاذ



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 66	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

4 – الانقاذ باستخدام الرافعه

* تأكيد من عدم وجود اي ادوات تؤثر على سلامتك كمنفذ حول المصايب .



عملية ايصال الرافعه الى منتصف الخط

5 – عملية ايصال صندوق الرافعه الى منتصف الخط



ايصال الرافعه الى نقطة الانقاذ

6 – عملية ازالة حبل المصايب وحبل المنفذ

* يجب ازالة كل من حبل المنفذ وحبل المصايب

* اخراج المصايب من صندوق الرافعه

7 - قم بتقييم حالة الاصابه للعامل .



ازالة حبل المصايب والمنفذ



امالة الرافعه



انزال المصايب من الرافعه وتقييم حالته



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 67	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

Golden safety rules

خطوات السلامة الذهبية

SEPARATE THE WORK AREA FROM ALL POSSIBLE SOURCES OF POWER-SUPPLY
by opening circuit-breakers, switches...

1

١. فصل واستبعاد منطقة العمل عن أي مصدر
نقبة محتمل عن طريق قطع الدارة الكهربائية



2

LOCK THE LINK IN THE OPEN POSITION
with a safety lock system (safety padlock)

٢. استخدام القفل المناسب لتأمين نقطة الفصل والاستبعاد
حتى لا يمكن أحد من إعادة مصدر التغذية بالخطأ

CHECK THE ABSENCE OF VOLTAGE
at source and on site, on each conductor and apparatus involved.

3

٣. التأكد من إعدام الفولتية عند المصدر وفي موقع العمل وعلى جميع الأجزاء المتصلة
بالنظام (أثناء ان الخطمي) وذلك باستخدام حسما الفحص المعزولة وكفوف العزل المناسبة



4

APPLY APPROPRIATE SHORT-CIRCUIT AND EARTHING SYSTEMS
in sufficient numbers on the conductors of your network where operation is taking place.

٤. تطبيق نظام التأمين بالشكل الصحيح عن طريق توصين جميع الأطوار مع بعضها
وتصفيتها بالأرض (يتم توصيف الأرضي بالأرض أولاً ومن ثم يوصل بالأطوار)

SHOW, WARN OTHERS AND LIMIT THE WORK AREA
even during the most simple temporary maintenance operation

5

٥. وضع إشارة التحذير (نقطة استعمال لا تتدخل) لمنع أي شخص من التدخل
أثناء الصيانة وحجز منطقة العمل حتى وإن كانت فترة الصيانة قصيرة





تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 68	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

نموذج 7

Distribution Permit-To-Work Irbid District Electricity Company	نموذج تصريح عمل على شبكات التوزيع الرقم:		
NO.		
1. ISSUE			
To	بناء على قوانين وإجراءات السلامة للعمل على نظام التوزيع أصرح بأن معدات وأنواع وأجهزة الجهد العالي الآتية جعلت آمنة للبدء بالعمل عليها:		
.....			
TREAT ALL OTHER APPARATUS AS LIVE			
Points of Isolation:		
.....			
Circuit Main Earths are applied at:		
.....			
Caution Notice are applied on		
.....			
Additional Earths are applied at:		
.....			
Signed		
Time Date		
2. RECEIPT			
I accept responsibility for carrying out the work on the Apparatus detailed on this Permit-to-Work and no attempt will be made by me, or by the person under my charge, to work on any other Apparatus.			
Signed		
Time Date		
3. CLEARANCE			
All persons under my charge have been withdrawn and warned that it is no longer safe to work on the Apparatus detailed on this Permit-to-Work, and all Additional Earths have been removed.			
The work is	complete* / incomplete*	تم / لم يتم إنجازه
All gear and tools	have* have not* been removed	تم / لم يتم إزالة كافة المعدات والأدوات
Signed	توقيع مبرئ التصريح
Time Date	الوقت: التاريخ
* Circle words which are applicable.		هذه الكلمات التي تخص واقع التطبيق على الشبكة	
4. CANCELLATION		تم إلغاء تصريح العمل أعلاه	
This Permit-to-Work is cancelled		توقيع ملغي التصريح	
Signed	الوقت: التاريخ
Time Date	ضع دائرة حول الكلمات التي تخص واقع التطبيق على الشبكة	



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 69	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	إعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

شركة كهرباء محافظة اربد
Irbid District Electricity Company

نموذج 2-3-7

Distribution Sanction-for-Test Form
NO.

نموذج تصريح فحص على شبكات التوزيع
الرقم:

1. الإصدار

بناءً على قوانين وإجراءات السلامة لمعلمات الفحص على نظام التوزيع أُصرح بأن معدات و أدوات و أجهزة الجهد العالي التالية جُعلت آمنة للبدء بعمليات الفحص:

The points of isolations are:

نقط الاستغلال هي:

Circuit Main Earths are applied at:

تم وضع التأمين الرئيسي على الأجزاء التالية:

Brief description of testing to be carried out:

وصف موجز عن الفحص الذي سيتم تقادمه:

Signed Time Date

وقع مصدر التصريح التاريخ الوقت:

2. RECEIPT

I accept responsibility for the testing described on this Sanction-for-Test and for taking precautions necessary to prevent danger.

أنا على تأمين المسؤولية أثناء تنفيذ الفحص الموضح أعلاه في هذا التصريح وأخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الخطير.
توقيع مستلم التصريح

Signed Time Date

الوقت: التاريخ الوقت:

3. CLEARANCE

All persons under my charge have been withdrawn and warned that it is no longer safe to carry out testing on the Apparatus detailed on this Sanction-for-Test, and all Additional Earths have been removed.

تم سحب جميع أفراد فريق العمل الذين هم تحت تصرفني وتحذيرهم بأن المعدات و الأدوات و الأجهزة المذكورة أعلاه في هذا التصريح لم تعد آمنة لتنفيذ أعمال الفحص عليها وإن جميع أطقم التأمين الإضافي تم إزالتها.

The testing is	complete*	/	incomplete*	تم / لم يتم إنجازه	الفحص
All gear and tools	have*	have not	been removed	إزالة كافة المعدات و العد و الأدوات	تم / لم يتم

Signed Time Date

* Circle words which are applicable.

وضع دائرة حول الكلمات التي تمسك وفق التطبيق على الشبكة

توقيع ملبي التصريح

الوقت: التاريخ الوقت:

4. CANCELLATION

This Sanction-for-Test is cancelled
Signed

تم إلغاء تصريح الفحص أعلاه
توقيع ملبي تصريح الفحص

Time Date

الوقت: التاريخ الوقت:



تعلیمة عمل	شركة كهرباء محافظة اربد
صفحة: 70 / 70	رقم الوثيقة: WIP-EHS20B-01
التاريخ: 2012/1/1	اعتماد ممثل الإدارة:
إصدار: Rev B	العنوان: تعليمات السلامة والصحة المهنية للعمل على الشبكات الكهربائية

نموذج 3-3-7

شركة كهرباء محافظة اربد
Irbid District Electricity Company

Distribution Limitation-of-Access

NO. الرقم:
1. ISSUE
To
Permission is given to carry out the work described below: يجوز لمستم هذا التصريح ومن هم تحت إشرافه المبادر القيام إلى بالأعمال المبينة أدناه:

Location: الموقع:
Access to: الأقرب و الوصول إلى:
Work to be done القيام بالأعمال التالية:
SAFETY PRECAUTIONS IF APPLICABLE
(a) Plant and Apparatus احتياطات السلامة الممكن تطبيقها (أ) المعدات والأدوات والأجهزة والآلات المرتبطة بالنظام الكهربائي:
(b) Environment (ب) البيئة:
(c) Access/General (ج) الأقرب الوصول إلى حيز العمل بشكل عام:
Signed
Time Date
2. RECEIPT
I accept responsibility for carrying out the work in accordance with this Limitation-of-Access and no other work will be done by me or the persons under my charge at the above location.
Signed
Time Date
3. CLEARANCE
All persons under my charge have been withdrawn and warned that it is no longer safe to carry out the work specified on this Limitation-of-Access.
Signed
Time Date
4. CANCELLATION
This Limitation-of-Access is cancelled
Signed
Time Date
2. القبول
أنا على تحمّل المسؤولية أتّم تنفيذ العمل ضمن الحدود المذكورة أعلاه في تصريح تقييد الوصول وألا أقوم أنا و الذين يعملون تحت تصاريبي بأي أعمال أخرى في الأماكن المحددة أعلاه
اسم وتوقيع مستم التصريح الوقت:
3. الاراء
تم سحب جميع أفراد فريق العمل الذين يعملون تحت تصاريبي وتحذيرهم بأن المعدات والأدوات والأجهزة المذكورة أعلاه في هذا التصريح لم تعد آمنة للعمل عليها.
توقيع مدير التصريح الوقت:
4. الالغاء
تم إلغاء تصريح تقييد الوصول أعلاه
توقيع ملف التصريح الوقت: